



Schwarzova 27
301 00 Plzeň

Tel.: +420 950 179 811
fax: +420 950 179 610

e-mail: plzen@sup.cz
<http://www.sup.cz/plzeň/>

IČ 75045962
ID úřadu

Oblastní inspekční práce
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

ATELIER SOKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Klatovská třída 818/11
301 00 Plzeň

Vaš dopis ze dne
16.2.2021

Naše č.j.:
2869/6.42/21-2

Naše sp. zn
V6-2021-30

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Vilém Schwab / 950 179 885

Plzeň
25.2.2021

Vyřádění k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše napsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Městské lázně Plzeň - stavební úprava a přístavba 1. etapa - změna stavby před dokončením
místo: Plzeň, Denisovo nábřeží 1217/3, Plzeň 3
zadavatel: P & B COSTRUZIONI s.r.o., Újezd 596/9, 150 00 Praha, IČ: 26157004
projektant: ATELIER SOKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČ: 25229889
předložené výše napsanému OIP dne 16.2.2021

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspekční práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Dveře ovlárané z místnosti LS.1.0.11 do místnosti LS.1.0.12 zůžijí minimální šířku komunikace a není tak zachován minimální průchod o rozměru 1100 mm. Nutno opravit.
2. Přestože byly dveře LS.1.0.16 posunuty, stále zasahují do průchozího profilu výstupu dveří z místnosti LS.1.0.18. Nutno upravit.
3. Je nutné naplnit požadavek bodu 8 původního vyřázení OIP Plzeň a to nejen s ohledem na to, že prostory vnitřních parkovišť a garáží spadají pod ustanovení NV 101/2005 Sb., ale zároveň i s ohledem na možné riziko či nebezpečí představující ovláření dveří do průjezdových komunikací, kde by mohlo dojít ke střetu osob s projíždějícím či jinak se pohybujícím vozidlem. Minimálizace možných nebezpečí a předcházení možným vzniklým úrazů je navíc stanoveno i ve vyhl. č. 268/2009 Sb. Nutno opravit.
4. V plánu BOZP na str. 17 stačí Přehled právních předpisů je chybně uveden odkaz na NV 11/2002 Sb., které bylo k 28. 11. 2017 zrušeno. Naopak chybí odkaz na zák. č. 65/2017 Sb., zák. č. 458/2000 Sb., NV 291/2015 Sb., NV 63/2018 Sb., vyhl. č. 50/1978 Sb., vyhl. č. 180/2015 Sb. Nutno doplnit.
5. V plánu BOZP chybí přehledné schématické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavku § 7 písm. c) NV 591/2006 Sb. Nutno doplnit.
6. V plánu BOZP chybí situace zařízení staveniště a zhotovitel tak nemůže naplnit požadavek § 3 odst. 2 písm. b) zák. č. 309/2006 Sb. Nutno upravit.
7. Projektová dokumentace D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika část Technická zpráva, východní revize norma ČSN 33 2000-6-61 je zrušena. Platná norma pro východní revize je ČSN 33 2000-6 ed.2. Opravit.
8. V doplněném Protokolu č. 190522 je v přílohách č. 1 a č. 2 odvolání na neplatnou normu ČSN 33 2000-3, která byla zrušena. Opravit..

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspekčnímu pracovišti k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.


.....

Ing. Jarmila Hrubá
vedoucí oddělení Inspekce

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
se sídlem v Plzni
Schwarzkova 27, 301 00 Plzeň
(4)

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby