

Propustek 1958-001P

u koní

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Propustek ev.č. 1958-001P (u koní)

Okres: Domažlice

Prohlídku provedl: Skřivan Jaroslav

SÚS Plzeňského kraje

Datum provedení prohlídky: 23.3.2022

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

polojasno

Způsob zpřístupnění:

Přístup z koryta náhonu

Teplota vzduchu: 8.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 1958

Staničení km: 0.220km

Ev.č.propustku: 1958-001P

Název objektu: **u koní**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav propustku: spodní stavba: nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: II/197 - Mirkovice

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU

Na prohlídce nejsou definovány žádné části propustku.

D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Žádný záznam.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

Na prohlídce nejsou definovány žádné části propustku.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Žádný záznam.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



IMG_1522.JPG



IMG_1523.JPG



IMG_1524.JPG



IMG_1525.JPG



IMG_1526.JPG



IMG_1528.JPG



IMG_1529.JPG



IMG_1530.JPG