


OBJEKT č.p.1139/II, VOŠOVSKÁ, SUŠICE-STAVEBNÍ ÚPRAVY  
ZATEPLENÍ OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOUTU SUŠICE



vnitřek dispozice nezaměřen

5. V. 2,600m


VNIŠRNÍ DISPOZICE – VÍZ STÁVAJÍCÍ STAV – PŮVODNÍ DOKUMENTACE

TYTO STĚNY BEZ OTVORŮ KOMPLETNĚ ZATEPLENÝ

TYTO STĚNY BEZ OTVORŮ KOMPLET

## OBJEKTÜ

---



## LEGENDA

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHÁVÁNÍ

NOVÁ HLINIKOVÁ OKNA A DVERE - OSBODOVÝCH ROZMĚRŮ JAKO OOSTRAVOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ VATY 160 MM DLE PŘEDPISU ETICS

PRUIH DO VÝŠE 1M NAD TERENEM BUDE PROVÁDĚN Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU

DOZDINKY Z POROBEŤONOVÝCH TVARNIC V TLUSTIŠKE cca 250 MM  
ZENITNĚ PROVĚDĚNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VČETNĚ ŠPALET

POZN.

NOVÉ VYPULÉ OKNO (OKNA, DVEŘE, BALKONOVÉ DVEŘE) BUDOU OSAZENY DO LÍČO STÁLACÍCH PÁSOJ A PŘEVLÁŽENÍ TEPLOTNÍ IZOLACI – VÍZ DETAILY  
OKNOV A STÁLACÍCH SPÁLEKCH BUDOU ZAHOZENY A VŠE BUDE PŘESTUKOVANO, V PŘÍPADĚ, ŽE PLOŠNÉ VERNIKOV SPÁLETY BUDOU PŘESHOVAT PŘES STÁLACÍ SPÁLETY, BUDOU TYTO OSAZENY A OPATŘENY NOVOU VERNIKOVÍ OMIKOU!!!

REPASE LODŽIOVÝCH OCELOVÝCH ZÁBRADÍ – VÍZ PRVÝ PSY III

DODATEČNOU PŘEDLOŽENOU IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY V Tloušťce cca 150 mm ZAPOJÍKAM PRO PROVEDENÍ IZOLACE BUDOV VE STŘEŠÍ VYHOVÝJENÍ NOVÉ PLOŠNÉ VÝLEZKY cca 500x500 MM, KTERÉ BUDOU PROVEDENY Z PZ PLECHU A UZAVÝKATELNÉ (PŘEDPOKLAD 10 OTVORŮ )

TAKTO NAZNAČENA OBLAST ZMENY OPROTÍ PŮVODNÍ PD

OKNA PLASTOWA max  $U_n=0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ , DVERE A STENY Al max  $U_n=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

NAVŕEZENÝ STAV ZESOUHLADNENÝ S VÝSTUPY PŘEPRAČOVANÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU Z BŘEZNA 2012

## ÚPRAVA LODŽIOVÝCH DŘEVĚNÝCH STĚN

PRÁCE V ČARCOVNÉM RÁMEČKU JIŽ PROVEDENY

PO DEMONTÁŽI OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ BUDOU ODSTRANĚNY PALUBKY A STĚNA  
MINERALNÍ IZOLACE. BUDE PROVĚŘEN STAV DŘEVĚNÉ KOSTRY, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÁ MÍSTA BUDOU  
ODSTRANĚNA. Z. BUDOU TĚ. 30. 11. 2014. BUDE PROVĚŘENO VÝSTAVNÍ KOTVENÍ PRŮVLOKŮ A T. 10. 12. 2014. STAVUJÍ

LESEK CEJLS BASIC TL 12 MM NA KTERÉ BUDE PŘEVĚDĚN KZS Z MINERALNÍ VATY V TLONĚNÍCE 50 MM - VZ VÝKRESY POHLEDŮ!

## POZN.

$$\left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\}$$


NAVREZENÝ STAV ZESOUHLADNĚNÍ S VÝSTUPY PŘEPRACOVANÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU Z BŘEZNA 2012

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – II. ETAPA

V I. ETAPĚ PROVEDENA KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ

UPRAVA DREVENÝCH LODŽIOVÝCH STEN UKONČENA CETRIS DESKAMI,

# KOMPLETNÍ ZÁPLETENÍ SEVEROZÁPADNÍ STĚNY UBYTOVACÍHO OBJEKTU

ADRESA MIESTNA	NO. JIRI LEBESK	STAVBAVNÉ ROZPOČETIE	NO. JIRI LEBESK	 <b>REKUPČIA A MONTÁŽNÁ SPRÁVA</b> <b>Ing. JIRI LEBESK</b> AUTORIZÁCIA AKADEMIK INŽINIER INŽINIERSKÝ ÚSTAV (MONTÁŽNÝ) 590 191, SLOVAKIA
ADRESA	SÚS A SÚD, SLOVAKIA, ZA MŔTVEJ 761, 342 01 SLOVAKIA	ADRESA	SÚS A SÚD, SLOVAKIA, ZA MŔTVEJ 761, 342 01 SLOVAKIA	
ADRESA	OBJEKT 12, 139/01, SLOVAKIA, 44-4, 2008 + 2007 + 2004, SLOVAKIA AND OTAVO	ADRESA	OBJEKT 12, 139/01, SLOVAKIA, 44-4, 2008 + 2007 + 2004, SLOVAKIA AND OTAVO	
ADRESA	OBJEKT 41, 119/01, ZA VOJNOSKÁ, SLOVAKIA - STANEBAŇI PRÁCA	ADRESA	OBJEKT 41, 119/01, ZA VOJNOSKÁ, SLOVAKIA - STANEBAŇI PRÁCA	
ADRESA	ZAPEČENÍ OBJEKTU DOVOVA MAJITEĽ SÚS A SÚD SLOVAKIA	ADRESA	ZAPEČENÍ OBJEKTU DOVOVA MAJITEĽ SÚS A SÚD SLOVAKIA	
ADRESA	508	ADRESA	508	
ADRESA	UBYTOVNÝ OBJEKT - NAVRŽENÝ STAV	ADRESA	UBYTOVNÝ OBJEKT - NAVRŽENÝ STAV	
ADRESA	PŮDORYS 2. NP - 8. NP	ADRESA	PŮDORYS 2. NP - 8. NP	
ADRESA	1:50	ADRESA	1:50	
ADRESA	4.	ADRESA	4.	