

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.5	Okno dvojité špaletové, 1260/2160 mm, čtyřkřídle s poutcem. Kování kompletní, s olivou z bílé mosazi, nátěr slonová kost, parapet dřevěný v barvě okna	Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy  -vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev
23/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen  -Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.5	Okno dvojité špaletové, 620/2160 mm, dvoukřídle s poutcem. Kování nekompletní, s olivami z bílé mosazi (jedna chybí), nátěr slonová kost, parapet dřevěný v barvě okna	Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy  -vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev
24/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen  -Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.5	Okno dvojité špaletové, 1870/2160 mm, šestikřídle s poutcem a dvěma sloupky. Kování nekompletní, s olivami z bílé mosazi (jedna chybí), nátěr slonová kost, parapet dřevěný v barvě okna	<p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p>
25/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	<p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>

MÍSTNOST Č. POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.8	Okno dvojité špaletové, 1870/2160 mm, šestikřídlé s poutcem a dvěma sloupky. Horní křídla upravena napevno. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr slonová kost, vnitřní křídla nahrazena jediným, děleným na 21 tabulek, v barvě obkladu jídelny	Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy  <b>-vnitřní křídla restaurována s interiérem</b>  -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen  -Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.
28/T	Stav mírně poškozený, vnitřnímu křídlu chybí výplně. Restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.8	Okno dvojité špaletové, 670/2160 mm, dvoukřídlé s poutcem. Horní křídlo upraveno napevno. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr slonová kost, vnitřní křídla nahrazena jediným, děleným na 7 tabulek, v barvě obkladu jídelny	<p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p><b>-vnitřní křídla restaurována s interiérem</b></p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>
29/T	Stav mírně poškozený, vnitřnímu křídlu chybí výplně. Restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.10	Okno dvojité špaletové, 1260/1600 mm, čtyřkřídle s poutcem. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr slonová kost, parapet dřevěný v barvě okna	<p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p>
36/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	<p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.10	Okno dvojité špaletové, 570/1600 mm, dvoukřídlé s poutcem. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr slonová kost, parapet dřevěný v barvě okna	Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy  -vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev
37/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen  -Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
1.12	Okno dvojité špaletové, 1260/2160 mm, čtyřkřídle s poutcem. Kování kompletní, s olivou z bílé mosazi, nátěr slonová kost, parapet dřevěný v barvě okna	<p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p>
35/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	<p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>



MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
1.14	Okénko 400/400 mm, jednoduché, nepůvodní. Půlolia bakelit. Nátěr slonová kost	Výměna – nové – jiný rozměr  -Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.
38/T	Odstranit, výměna za kopii původního okénka odlišných rozměrů	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.2	Okno dvojité špaletové, 1870/2160 mm, šestikřídlé s poutcem a dvěma sloupky. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr slonová kost, parapet dřevěný v barvě okna	<p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p>
45/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	<p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.3	Okno dvojité špaletové, 1870/2160 mm, šestikřídlé s poutcem a dvěma sloupky. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr slonová kost, parapet dřevěný v barvě okna	<p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p>
46/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	<p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.4	Okno dvojité špaletové, 1260/2160 mm, čtyřkřídle s poutcem. Kování kompletní, s olivou z bílé mosazi, nátěr slonová kost, parapet dřevěný v barvě okna	<p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p>
47/T 2 ks	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	<p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.5	Okno dvojité špaletové, 1260/2160 mm, čtyřkřídle s poutcem. Kování kompletní, s olivou z bílé mosazi, nátěr slonová kost, v parapetu mřížka z provlékaných mosaz. pásků	<p><b>Okno navazuje na vnitřní obložení – je nutná součinnost.</b></p> <p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p>
48/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	
		-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.5	Okno dvojité, špaletové 620/1260 mm, vnější křídlo krycí nátěr slonovou kostí, kování kompletní bílá mosaz. Vnitřní křídlo dýhované, kování kompletní žlutá mosaz	<p><b>Okno navazuje na vnitřní obložení – je nutná součinnost.</b></p> <p>Vnější křídla a špaleta Jsou silně poškozena a je nutné jejich nahrazení</p> <p>-spasování nových částí bude přizpůsobeno vnitřním křídlům</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu</p> <p>-bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>
49/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.5	Okno dvojité špaletové, 1870/2160 mm, šestikřídle s poutcem a dvěma sloupky. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr slonová kost, parapet dřevěný dýhovaný, v barvě obkladu	<p><b>Okno navazuje na vnitřní obložení – je nutná součinnost.</b></p> <p>Vnější křídla a špaleta Jsou silně poškozena a je nutné jejich nahrazení</p> <p>-spasování nových částí bude přizpůsobeno vnitřním křídlům</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu</p> <p>-bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>
50/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.7 2.8	Okno dvojité, špaletové 580/1750 mm, dvoukřídle s poutcem, krycí nátěr slonovou kostí. Jedno křídlo vyklápěcí, kování kompletní bílá mosaz. Zasklení tlačným neprůhledným sklem	Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy  -vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev
52/T 3 ks	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen  -Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.



MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.9	Okno dvojité špaletové, 1870/2160 mm, šestikřídle s poutcem a dvěma sloupky. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr bílý matný	<p><b>Okno navazuje na vnitřní obložení – je nutná součinnost.</b></p> <p>Vnější křídla a špaleta Jsou silně poškozena a je nutné jejich nahrazení</p> <p>-spasování nových částí bude přizpůsobeno vnitřním křídlům</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu</p> <p>-bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>
54/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č. POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁČNÍ ZÁMĚR
2.9	Okno dvojité špaletové, 620/2160 mm, dvoukřídle s poutcem. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr bílý matný	<p><b>Okno navazuje na vnitřní obložení – je nutná součinnost.</b></p> <p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p>
55/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	
		-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.10	Okno dvojité špaletové, 1260/2160 mm, čtyřkřídlé s poutcem. Kování nekompletní, s olivami z bílé mosazi (jedna chybí), nátěr slonová kost, parapet dřevěný v barvě okna	Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy  -vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev
56/T	Stav mírně poškozený, doplnění kování, restaurátorská oprava	-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen  -Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.11	Okno dvojité špaletové, 620/2160 mm, dvoukřídle s poutcem. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr bílý matný	Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy  -vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev
57/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen  -Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
2.12	Okno dvojité špaletové, 570/1600 mm, dvoukřídlé s poutcem. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr slonová kost, parapet dřevěný v barvě okna	<p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p>
58/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	<p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č. POLOŽKY	ÚPRAV	
2.13	Okno jednoduché, 450/1000 mm, jednokřídle. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr slonová kost, zasklení tlačným neprůhledným sklem	<p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p>
84/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	<p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.13	Okno dřevěné pevné 500/1250 mm, sklo tlačené neprůhledné, nátěr slonová kost	<p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p>
85/T	Stav zachovalý, restaurátorská oprava	<p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.14	Okno dřevěné pevné 500/1250 mm, sklo tlačené neprůhledné, nátěr slonová kost	<p>Vnější křídla a špaleta Mechanické sejmutí silně destruované a zkrakelované barevné vrstvy</p> <p>-vnitřní křídla budou zachována v maximálním rozsahu -bude provedeno očištění, nebo přebroušení současných povrchových vrstev</p>
87/T	Stav zachovalý, restaurátorská oprava	<p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dřevěný masiv bude vytmelen, vybroušen</p> <p>-Barevná úprava bude řešena třemi nátěry schváleného barevného systému.</p>