


# POHLED JIHOZÁPADNÍ



POZN.

[illegible]

### VIZ VSTUPNI OBJEKT

## PARAMETRY ZATEPLENÍ FASÁDY


[illegible]

POZN.

TAKTO NAZNAČENA OBLAST ZMĚNY OPROTÍ PŮVODNÍ PE

OKNA PLASTOVÁ max.  $U_{n=0,90}$  W/m<sup>2</sup>K, DVEŘE A STĚNY AL max.  $U_{n=1,20}$  W/m<sup>2</sup>K  
NÁVRŽEVÝ STAV ZESPOUJEN S VÝSTUPY PŘIPRAVOVANÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU Z ŘÍJNA 2012

## POHLÉD SEVEROVÝCHODNÍ



OBJEKT č.p.1139/II, VOŠŮSKÁ, SUŠICE-STÁVBENÍ ÚPRAVNÝ  
ZATEPLENÍ OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ A SOU SUŠICE

## LEGENDA

- [illegible]

## LEGENDA-BAREVNOST

	SAK, MDA – BAKENSTI HADU HEDU CERVENA BAKENSTI BUDU ODSOUPHEDIA WSTOWEKA A PROJEKCIANTA PO PRZELAZNENI WZORU POMOC 2. OODLE FOLIOLE DIMONISI 3. FOLIOLE WSTOWE WADU DAKO 75K507
	BAKENSTI HADU CERVENA (CIELICA, TERMOJA) BAKENSTI BUDU ODSOUPHEDIA WSTOWEKA A PROJEKCIANTA PO PRZELAZNENI WZORU
	BAKENSTI STREPNIE STALA BAKENSTI BUDU ODSOUPHEDIA WSTOWEKA A PROJEKCIANTA PO PRZELAZNENI WZORU

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – II. ETAPA

V I. ETAPĚ PROVEDENA KONTROLA VÝMĚN OHEVNÍKŮ A DĚKOVÝCH OTVORŮ, OPLAVNA DĚKOVÝCH LÓŽIŠŤOVÝCH STĚN UKONČENA ČETIRI DESKAMI, KONTROLA ZÁPLETŮN SPOLEČNÝCH STĚN DĚKOVACÍHO OBJEKTU VYŠETŘOVACÍM STĚNA-PROJEKTEM KZS DO PIRNY ČERNÝ V BARRYNOVOSTECH:

[illegible]