



"II/183 Merklín–Buková – oprava krytu"

PŘEHLEDNÁ SITUACE

Identifikační údaje

Označení stavby

Název stavby: „II/183 Merklín–Buková – oprava krytu“

Kraj, okres

Plzeňský kraj, okres Plzeň-jih

Katastrální území

Merklín u Přeštic;693197

Kloušov;693171

Buková u Merklína;693162

Objednatel projektové dokumentace

Obchodní jméno: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje**
příspěvková organizace

Místo registrace - sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

E-mail: suspk@suspk.cz

Zpracovatel projektové dokumentace

Obchodní jméno: SG Geotechnika a.s.


Místo registrace - sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5


IČO: 41192168

DIČ: CZ41192168

E-mail: info@geotechnika.cz

Opravovaný úsek silnice II/183 od křižovatky se silnicí III/18322
po začátek obce Buková (délka opravovaného úseku cca 2,5 km)



REVIZE	DATUM	POPIS		PROJEKTANT	ODP.PROJEKTANT	TECH.KONTROLA	VED. ZAKÁZKY
<div><p>SG Geotechnika An Arcadis Company</p><p>SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 www.geotechnika.cz</p></div>	PK: PKDŽP	LIST/LISTŮ:	DIG. SOUBOR: A1V65344a.dwg		A4	2	POŘ. ČÍSLO A.1
	ZAKÁZKA:	„II/183 Merklín–Buková – oprava krytu“			STUPEŇ	PDPS	
	OBSAH:	PŘEHLEDNÁ SITUACE			ČÍSLO HS	3132	
					DATUM	04/2017	
					PROJEKTANT	Fiala	
	ODPOV.PROJEKTANT	Fiala	Fiala				
	TECH. KONTROLA	Ing. Peřina					
	VEDOUČÍ ZAKÁZKY	Ing. Kučera					
					MĚŘÍTKO: schéma		
					ARCH. ČÍSLO: BP 3132-V-65344a		
OBJEDNATEL:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.						