

SEZNAM OBJEKTOV

30.101 REKONSTRUKCE SIL. I/1117
30.102 REKONSTRUKCE SIL. III/11757
30.103 ÚPRAVA MK A CHODNÍK
30.301 ZŘÍZENÍ NADZEMNÍCH HYDRANTŮ
30.431 VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
30.461 PŘELOŽKA STŮŽARŮ CETIN A S.
30.462 PŘELOŽKA OPT. KABELŮ CETIN A S.
30.701 ÚPRAVA VRAT NA POZ. P.Č. 211 (V. HAVLÍČEK)
30.702 ÚPRAVA VRAT NA POZ. P.Č. 81/1 (J.ČERNÝ)
30.703 ÚPRAVA VRAT NA POZ. P.Č. 81/3 (P. KRAUS)
30.704 ÚPRAVA VRAT A OPLOČENÍ NA POZ. P.Č. 99 (T. BUŠKOVÁ, L. VALEŠOVÁ)
30.901 DÍLO

POZNÁMKA


ZÁKRES INŽ. SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES

POLOHU KABELU NECHAT VYTÝČIT PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM A OVĚŘIT KOPANÝMI SO-

Souřadnicový systém:

Výskový systém:

Číslo zadávateľa:	15 810 02	IPZ:	Ing. VESLAV HONZIK
Špeciál:	Ing. VESLAV HONZIK	37729512, koord@poptex.sk	
Techn. kriticita:	Ing. JANA DOBIAŠOVÁ	Zadáv. projektant:	Ing. VESLAV HONZIK
37729512, dobia@poptex.sk		37729512, koord@poptex.sk	
37729512, dobia@poptex.sk		Výrobnosť:	Ing. VESLAV HONZIK



STRÉDOKO PLZEN

 Přehled: Poptex 3, 301 000

 Ing. 37729512

 Ing. 37729512

Odhodnotení B55 - Poptex	Oblasť	Dátum	Stav	Prílohy
Acc:		10/2017	Stavba	C, priority

B.2.3.a

PD – II/17 LETINY PRŮTAH
ZMĚNA č.2

KOORDINAČNÍ SITUACE – 3.čísť

M :250