



LEGENDA

Stávající stav :

stávající vozovka

rodinné domy

stávající mostní římsy

hrana stávající vozovky

stávající oplocení

dno příkopu a svahy příkopu

hranice stávajících pozemků KN

hranice katastrálních území

číslo stavebních parcel

číslo stavebních parcel

stávající strom

Obec Terešov, Mlečice – dešťová kan

Obec Mlečice – splašková kanalizace

Obec Mlečice – vodovodní řád

ČEZ Distribuce a.s. – VN nadzemní

ČEZ Distribuce a.s. – NN nadzemní

ČEZ Distribuce a.s. – Sploup NN

ČEZ Distribuce a.s. – lampa veřejnéh

Telefonika O2 a.s. – DOK

Telefonika O2 a.s. – matalické veden

Telefonika O2 a.s. – nadzemní veden

Telefonika O2 a.s. – sloup

Nový stav :

napojení na stávající vozovku – asfalt AC011–50mm

Oprava vozovky – KONSTRUKCE 1 – asfalt

dlažba z lomového kamene do betonu C20/25

nepevněná krajnice ŠD 0/32–120mm

Pročištění stávajících příkopů

hrana opravovan

krajnice ze štěr

osa komunikace

ošetření pracovn

podélná drenáž

silniční ocelové :

stávající svislé c

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :

SOURADNICOVÝ SYSTÉM :

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH A BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽADAT SPRÁVCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O VYTÝČENÍ JEJICH POLOHY A ZEMNÍ PRÁCE V JEJICH BLÍZKOSTI PROVÁDĚT ZA DOHLEDU SPRÁVCE ING. SÍTÍ. – ČSN 7:

Zodpovědný projektant:

Ing. Kamil Hrbek

Vypracoval a kreslil:

Renata Hrbková

Investor:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Obec:

Terešov, Mlečice

Okres:

Rokycany

Akce:

II/235 Terešovská Huť - Mlečice

Výkres:

SO 102 - Situace km 0,000 až 0,440

Renata Hrbk

Lubná 13
270 36 Lubná u Rak

Datum:

11 / 201

Stupeň PD:

PDPS

Formát:

9 x A4

Měřítko:

1 : 500

Výkres č.:

Paré:

C.2.4.