

SITUACE DIO - 2. ČÁST  
1:500

- km 0,625 až KÚ pravá strana
- km 0,434 až 0,520 pravá strana

### LEGENDA PLOCH

REKONSTRUKCE SILNIC

03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODZNAČENÍ

**OBJEDNATEL**  
**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC**  
**PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
tel.: +420 377 195 353, e-mail:  
posta@suspk.eu  
internet: www.suspk.eu



**SAGASTA s.r.o.**  
SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4  
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555



JTSK	
------	--

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. LENKA HORÁLKOVÁ	ING. LENKA HORÁLKOVÁ	ING. ZUZANA BIELA	ING. LENKA HORÁLKOVÁ
<i>Horáľková</i>	<i>Horáľková</i>	<i>Zuzana</i>	<i>Horáľková</i>

OBSAH
III/0267 ČERVENÝ ÚJEZD (POKRAČOVÁNÍ) - ETAPA II. INTRAVILÁNOVÝ ÚSEK
SO 191 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY	SITUACE DIO - 2. ČÁST
---------------	-----------------------

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.

UPOZORNĚNÍ :  
Zákresy inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením zemních a stavebních prací zajistí investor stavby jejich vytyčení a označení dle platných předpisů.