


"II/199 Tachov - oprava svahu"
KOORDINAČNÍ SITUACE
Měřítko - 1:500



Legenda

- UPRAVOVANÝ ÚSEK KOMUNIKACE (asfaltový beton)
- NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE (šterkodrt)
- ÚPRAVA SVAHU
- STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEĎ


Legenda kopaných sond:

- KS2 kopaná sonda
- KS2P kopaná sonda pata
- SV-72 archivní vrt

Legenda stávajících sítí

- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - GASNET
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - CETIN
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - ČEZ NN
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - ČEZ VN
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - TdNET
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - KANALIZACE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby investor zajistil přesné vytýčení podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatností a za odborného dozoru!

		SG Geotechnika a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha 5			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
Název zakázky:	II/199 Tachov - oprava svahu				
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválila:	Měřítko:	Stupeň:	Datum:
19.0240.215Z24	Václav Fiala	Ing. I. Novotná	1 : 500	STUDIE	03/2020
KOORDINAČNÍ SITUACE					Číslo přílohy
					2.