

37.43  
ŠS1.03/101.8'

STOKA S1

□

100

100

100

100


72

48

188

479

s]



|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
|  <b>VAK SERVIS s.r.o.</b><br>VAK SERVIS s.r.o., IČ 26375869<br>Podmástecké předměstí 610, 339 01 Klatovy<br>vakservis@kmit.cz, dat. schránka: 50Kdruz | Odp. projektant<br>Mgr. Michal Mareš<br>376 358 777 |  | Kopie č.  |  |  |
| Investor   | Vyracoval(a)<br>Bc. Jan Klíma<br>376 358 779        |  | Účel provedení stavby   |  |  |
| Správa a údržba silnic PK, Koterovská 162, 326 00 Pízeň, IČO 72053119<br>Městys Chudenic, Kvapilova 215, 339 01 Chudenice , IČO 00255599   |   |   |   |  |  |
|  | Datum<br>11/2025                                    |   | Formát<br>297x630   |  |  |
| II/184 PRŮTAH CHUDENICE,<br>REKONSTRUKCE<br>SO300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY  |   |   |   |  |  |
| PODÉLNÝ PROFIL-STOKA S2  |   |   | Měřítko<br>1:250/100<br>Zakázka č.<br>24.42<br>Příloha č.<br>302.1c |  |  |