












ZÁKLADOVÝ PAS Z4, ks=2
PODÉLNÝ ŘEZ, M 1:50
R16/200–11ks
R16/200–10ks
R16/200–10ks
R16–4ks
R16–4ks
R16–4ks
R16–4ks
R16–4ks
R16–4ks
R16/270–2ks
R16/155–2x8ks
R16/200–16ks
R123/200–16ks
R16
R16
R16
R16
R16
R16
1100
1100
1100