

Koordinální situace stavby - 1 : 250

k.ú. Dolany

SO 101 - Komunikace
Silnice II/180
S7,50/60 - 150,00m

SO 301 Zatrubnění příkopu PVC DN500mm SN8 - 140,30m

LEGENDA

Stávající stav :

- stávající vozovka
- hrana stávající komunikace
- dno příkopu a svahy příkopu
- stávající silniční ocel. svodidlo NH4
- hranice stávajících pozemků KN
- číslo pozemků KN

SO 100 - Komunikace

- vozovka oprava - asfalt
- vozovka nová konstrukce - asfalt
- nezpevněná krajnice ŠD 0/32-120mm
- pročištění stávajícího příkopu, úprava svahů
- hrana opravované komunikace - pracovní spára
- hrana opravované komunikace - okraj vozovky
- krajnice ze šterkodrti

SO 301 - Zatrubněný příkop

- Š1 Vstupní šachta - 4ks
- UV1 Uliční vpust UV - 1ks
- VJ1 Vtoková jámka VJ1 - 2ks
- S1 Spadiště S1 - 1ks
- Zatrubněný příkop - PVC DN500 SN8
- Přípojka UV - PVC DN200 SN8

Projektovatel :	Ing. Kamil Hrbek	Ing. Kamil Hrbek
Kreslil :	Ing. Kamil Hrbek	PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Investor :	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Škroupova 18 306 13 Plzeň	Lubná 13 270 36 Lubná u Rakovníka
Obecní úřad :	Dolany	Okres : Plzeň - sever
Akce :	Oprava silnice II/180 Dolany (povodeň 2013)	Datum : 08 / 2013 Stupeň PD : PDPS Formát : 7 x A4 Měřítko : 1 : 250 Výkres č. : Paré :
Výkres :	Koordinální situace stavby	B.2.