

STÁVAJÍCÍ STŘECHA

SKLADBA NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- falcovaná plechová krytina, sklon 7°	
- těsnění	
- separační vrstva	
- bednění z OSB 3 tl. min. 25 mm	25 mm
- větraná mezera/dvojité latování	80 mm
- difúzní fólie	
- OSB 3 tl. min. 25 mm	25 mm
- EPS / Z profily ve dvou kolmých vrstvách	300 mm
- OSB 3, přelepené spáry (zarovnána)	25 mm
- dřevěné sbíjené vazníky	cca 200 - 1 000 mm
- sádrokartonový záklop s PO 30 min.	12,5 mm
- kazetový podhled vč. volného prostoru s vedením VZT apod.	400 mm

PŘÍSTAVBA / ROZŠÍŘENÍ 4.NP
ADMINISTRATIVNÍ PLOCHY, STROJOVNA VZT PRO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ MULTIOBOROVÉ JIP (PROSTUPY VZT SKRZ STROPNÍ KONSTRUKCI)

STÁVAJÍCÍ PLOCHA 4.NP
ADMINISTRATIVNÍ PLOCHY, STROJOVNY VÝTAHŮ
ÚPRAVA POUZE ČÁSTEČNÁ - ZVĚTŠENÍ CHODBY A PRODLOUŽENÍ VÝTAHU

Ing. František ŠTÁDLER Chválenická 358/42, Plzeň-Koterov
PSČ: 326 00, IČ: 67080341, tel: 606 623 660, stadler.f@centrum.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing.František ŠTÁDLER
VYPRACOVAL	Ing.Barbora WALTEROVÁ
INVESTOR	**Stodská nemocnice, a.s.** **Hradecká 600** **333 01 Stod**
OVĚŘIL:	

Nemocnice Stod - Nástavba 4.NP

PŮDORYS STŘECHY NÁSTAVBY

FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	Č. PARÉ
	Říjen 2014	DPS	
MĚŘÍTKO	1:50	Č. VÝKRESU	03.