

Bezděkov
Poborovice
Vítaná
Dlouhé záhony
Popluží
Na place
Na ostrově
Úhlava
Volenov
Na kamenité
Na žabincích
Na ohradě
Na papírně
K Bezděkovu
Zahrady
V rybníce
Pod Římkem
Průhon
Podniví
Loviště
Luňáky
PLEŠINY
U Plešin
Rohozenské louky
DOLNÍ LHOTA
Hliniště
Velká kamenka
Rybník
Za vsí
II/191 KLATOVY
Na zahradách
Na prašivkách
ROHOZNO
Kamenky
Podstránský ryb.
U kříže
Pod hroby
V koutě
K Vacovům
U dráhy
SPÚLE
Granátka
VÁCOVY
K rybníku
U Granátky
Na vápencích
Díly
Na ostrovcích
Lom
VESELÍ
Markův Mlýn
V brůdku
Pod bramborárnou
Velké žabovky
K lukám
Paumrovka
U kapličky
U rybníčku
Černý vrch
JANOVICE NAD ÚHLAVOU
II/191 NÝRSKO
Lány
K Rozpáralce
Kusmoukovský Mlýn
Kusmoukovský ryb.
Pod šibenicí
Rozpáralka
Hořejší Lány
NA ŠIBENICI
U kaple
U vrbiček
Pod parkem
Harant
Harantský les
Trávníky
Klenová