

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ

BOD	Y	X	POZNÁMKA
01	815 078,375	1 064 974,270	OSA KOMUNIKACE X OSY ULOŽENÍ
02	815 074,341	1 065 020,394	
03	815 074,167	1 065 022,386	
04	815 070,134	1 065 068,510	

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

STÁVAJÍCÍ STAV – PŮDORYS A PODÉLNÝ ŘEZ

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
TOP CON SERVIS s.r.o.	ING. V. NAJVÁREK	ING. V. NAJVÁREK	Místo stavby	DOLANY
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	SA4
	ING. M. LICHTIG	ING. K. STIEBITZ	Datum	06/2016
			Účel	DSP
			Měřítko	1:200
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email:topcon@topcon.cz			Č.zakázky	76-15

REKONSTRUKCE MOSTU ev. č. 180-010 POD OBCÍ DOLANY
SO 201 – MOST

Číslo kopie

Číslo přílohy
C.2.8

VYTYČOVACÍ SCHÉMA