

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ č. 9
M 1:500

LEGENDA PLOCH:

- VOZOVKA - KONSTRUKCE "A"
- VOZOVKA - OPRAVA ORBUS. VRSTVY
- VOZOVKA - KONSTRUKCE "B"
- VOZOVKA - SANACE AZ
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- R-MATERIÁL
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- VÝKOPY
- NÁSYPY

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PONECHAT
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANIT
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘESUN

POZNÁMKY:
- SMĚROVÉ SLOUPKY V PROSTORU NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE BUDOU OSAZENY V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 73 6101. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE V PŘÍLOZE D.101.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
kolektiv	Ing. J. Bihary	Ing. J. Bihary
OBEC, KRAJ: Svřžno, Bělá nad Radbuzou; Plzeňský kraj		
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
AKCE: II/195 a II/197 SVRŽNO - BĚLÁ NAD RADBUZOU, OPRAVA		
OBSAH: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ č. 9		
STUPEŇ PD	PDPS	
DATUM	03/2023	
ČÍSLO ZAKÁZKY	22PC10	
MĚŘÍTKO	1 : 500	
ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO	
C.4i		

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

PRIMECOM s.r.o.
Stadkovského 545/13
326 00 Plzeň
Tel: +420 773 646 723
E-mail: info@primecom.cz
IČO: 07772769 DIČ: CZ07772769