







# SO 101

## CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

### M 1:100



## SO101

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 <div>PRIME-COM s.r.o. Sladkovského 545/13 326 00 Plzeň Tel: +420 773 646 723 E-mail: info@prime-com.cz IČO: 07772769 DIČ: CZ07772769</div>	
kolektiv		Ing. J. Bihary	Ing. J. Bihary		
OBEC, KRAJ:      Starý Plzenec; Plzeňský kraj					
OBJEDNATEL:      Město Starý Plzenec					
AKCE: <b>STARÝ PLZENEC - ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY NA SIL. II/180 A ULICE HEREJKOVA, RAISOVA</b>				STUPEŇ PD	DUSP, PDPS
				DATUM	09/2021
				ČÍSLO ZAKÁZKY	20PC14
OBSAH: <b>SO 101 - SILNICE II/180, III/18020 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</b>				MĚŘITKO	1 : 100
				ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO
				<b>D.101.5</b>	