

DODATEČNÉ INFORMACE č.1

ZADAVATEL: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
Sídlem: U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
Zastoupený: ředitelkou Dagmar Jandovou
IČ: 00022578

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: „VÝMĚNA OKEN - 2. ETAPA“

V Horní Bříze dne 17. července 2013

DODATEČNÉ INFORMACE č.1

Výše uvedený zadavatel Vám na základě dotazu uchazeče sděluje následující informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na **stavební práce**.

Dotaz č. 1.

Barva - ve výpise prvků je RAL 1013. Toto by znamenalo povrchovou úpravu buď RAL nástřik nebo renolitová fólie. U oken v 1. etapě se jedná o plastová okna v bílém profilovém systému barvy 9003 nebo 9016. Může být 9003 / 9016?

Odpověď č. 1 :

Oceňte barvu 9003.

REFLEXNÍ SKLA PROTI SLUNCI

Dotaz č. 2.

U některých pozic je požadováno reflexní sklo proti slunci. Můžete blíže specifikovat vlastnosti skla popř. uvést hodnoty prostupu světla a stínícího koeficientu?

Odpověď č. 2 :

Reflexní sklo neoceňujte, oceňte čiré sklo.

BEZPEČNOSTNÍ SKLA

Dotaz č. 3.

U některých pozic je požadováno bezpečnostní sklo. Můžete blíže specifikovat vlastnosti skla popř. uvést požadovanou bezpečnostní třídu?

Odpověď č. 3 :

Bezpečnostní sklo 33.1/14/4 U=1,1 34 dB

PARAPETY VNITŘNÍ

Dotaz č. 4.

V zadání dřevotřískové. Mohou být nahrazeny plastovými?

Odpověď č. 4 :

Oceňte parapety plastové

KRYCÍ LIST

Dotaz č. 5.

Zadání se odvolává na krycí list - nebylo možné jej stáhnout ze stránek ezak. Můžete je zaslat zúčastněným popř. nově vyvěsit na stránkách ezak?

Odpověď č. 5 :

Zadání se neodvolává na krycí list. Pokud máte na mysli *Titulní list nabídky*, uvedený na straně č. 3 Zadávací dokumentace, jeho forma není jednotná. Je pouze na Vás, jak si ho vytvoříte.

Dotaz č. 6.

VÝŠKA 2550 MM POZ. 07 - nelze celé křídlo na výšku. Je potřeba vodorovně dělit a v horní části umístit nadsvětlík. Můžete blíže upřesnit jeho výšku, a zda bude pevně zasklený či sklopný?

Odpověď č. 6 :

Nadsvětlík pevně zasklený – výška nadsvětlíku 600 mm

SPECIFIKACE VD O6, O7, O8, O17

Dotaz č. 7.

- a) provedení - v objektech s takovouto frekvencí používání je vhodnější AL systém. Zůstanou plastové nebo hliníkové?
- b) bez prahu - může být práh do 20 mm od podlahy nebo zcela bezprahové?
- c) automatické otevírání většího křídla - plastové systémy to obecně neumí. U AL by se to dalo, ale ve Vašem objektu nedoporučuji - hrozí nebezpečí poranění seniorů. Pro tyto objekty se většinou navrhuje automatické dveře - máte na jiném objektu. Ty se totiž posouvají do strany a mají infra závoru proti překážce. Ten automatický pohon by otevíral i v případě, že někdo bude stát za dveřmi z druhé strany.
- d) magnetický zámek - myšleno klasické Befo (bzučák)? To by nefungovalo v kombinaci s automatickým pohonem!!! Pokud by nebyl pohon, pak ale doporučuji samozavírač. Jak přesně by měl fungovat zámek. Pro lepší orientaci v zadání by bylo vhodné popsat požadovanou funkci dveří a jejich vlastnosti v okamžiku, kdy klient vstoupí do inkriminované zóny.
- e) bezbariérová madla - pokud by byl samozavírač v kombinaci s el. magnetickým zámkem, mělo by být na opačné straně závěsů vodorovné madlo na šířku křídla?

Odpověď č. 7 :

ad a) Zůstanou plastové

ad b) Dveře na pozicích 06,07,08 musí být zcela bezprahové, u pozice 017 bude práh do 20 mm

ad c) Automatické otevírání dveří nenaceňujte

ad d) Nenaceňovat automatický zámek

ad e) Nacenit bezbariérové madlo, nenaceňovat s magnetickým zámkem

ČLENĚNÍ PRVKU O19

Dotaz č. 8.

Vzhledem k max. výrobním rozměrům nelze vyrobit křídlo 1200 x 2100 mm a 860 x 2580 mm. Budou u výše uvedené pozice nadsvětlíky (spodní světlíky) popř. budou pevně zasklené nebo sklopné. Specifikujte jak pro okno, tak pro balk. dveře.

Odpověď č. 8 :

U oken spodní světlíky - výška 600 mm - výklopné

Balkónové dveře - nadsvětlík 750 mm - pevný

POZICE O5

Dotaz č. 9.

Údajně požadavek na nízký práh. Bude u této pozice ve spodní části hliníkový práh (výška proti vyšší podlaze +20 mm)?

Odpověď č. 9 :

Ano, bude nízký práh hliníkový

POZICE O16 - ČLENĚNÍ

Dotaz č. 10.

Již v minulosti měněných oken tohoto typu byl problém s garnýžemi v nadpraží v souvislosti s otevíráním oken/dveří. Lze řešit následujícím způsobem:

- a) rozšíření (zdvojený rám) v horní části
- b) nadsvětlík. Pokud by byl, je potřeba specifikovat zda bude pevně zasklený, či sklopný. Byl vznesen požadavek i na možnost ovládání nadsvětlíku nad dveřmi pákovým mechanismem. Specifikujte jak pro okno, tak pro balk. dveře. Byla navrhována i varianta okna pevná, nadsvětlík pouze nad dveřmi - pevný, dveře jak otvíravé, tak sklopné.

Odpověď č. 10 :

Na těchto pozicích bude zdvojený rám v horní části

POZICE O12 - PÁKOVÝ MECHANISMUS

Dotaz č. 11.


Myšleno pákou a táhlem umístěným cca ve výšce max. do 1500 mm? Tzn. pákový ovladač - bovden - tyč 2bm?

Odpověď č. 11 :

Ano.

S pozdravem

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Horní Bříza, příspěvková organizace
Horní Bříza, U Vrbky 466, 830 12 Horní Bříza
IČ 00022378 (3)



Dagmar Jandová
ředitelka