

**Městský národní výbor v Plzni**  
**odbor stavebního řízení ÚHA města Plzně**  
**Skrompova ul. 8. 5**

Č.J. :S/152/69 - 51

V Plzni dne 28. února 1969

Stavebník:

Krajská inženýrská organizace Plzeň

inženýrská správa Plzeň - město

Hřmalého ul. 37

Plzeň

Věc: Povolení k trvalému provozu (užívání) stavby kuchyně a jídelního bloku PŠM v Plzni - Lobzích, Částkova ulice.

**Rozhodnutí:**

K žádosti KIO Plzeň - město ze dne 13. 1. 1969 odbor stavebního řízení ÚHA města Plzně provedl povolovací řízení dne 11. února 1969 podle ustanovení § 26 vl. nař. č. 8/56 Sb a odst. 81 - 96 vyhl. SVV č. 243/1957 Ú.l. a na podkladě vyhlášky řízení a z pověření rady MěstNV v Plzni daného usnesením č. 218 ze dne 29. 9. 1968 vydávám

povolení k trvalému užívání stavby

kuchyně a jídelního bloku postaveného na poz. č. k. 3142/1 kat. území Plzeň.

Stavba přírůstek k čis. pop. 817

v Plzni - Lobzích a k or.čís. 58

v ulici Částkové

Stavba kuchyně jest s 1 nadzemním podlažím, s hlavním vchodem ze západní strany, z vnitřní části školského areálu PŠM.

Hlavní podélné průčelí se vchodem jest obráceno na západní stranu.

Budova obsahuje:

v I. podzemním podlaží: dvouramenné schodiště, chodbu, strojovnu, prostor pro nakládní výtahy, strojovnu výtahu, sklad brašer, sklad konzerv, sklad ovoce, sklad zeleniny, přípravnu ryb, předchládku, chladičku masa, chladičku uzenin, mrazírnu a chladičku tuků.

v I. nadzemním podlaží: hlavní vchod (vstup), zádveží, vestibul s prostorem latan, předsaň, dklidovou komoru, 5 klozetů pro ženy s předsaň, kde jsou 4 umývadla, předsaň se vedlejší vstupem do budovy, kancelář, jídelnu, sklad nábytku, místnost pro promítací kabinu, místnost trafo přístupnou z venku, předsaň pískový pro muže, 6 klozetů pro muže, předsaň se vedlejší vstupem do bufetu, sklad bufetu, chodba vnitřní, latan mužů se sprchovým koutem, předsaň, pískový a 1 klozet pro muže, předsaň a 2 klozety pro ženy, latan žen s umývárnu a 2 sprchovými kouty, latan žen, zádveží se vchodem do budovy pro personál, dklidovou místnost, 2 kanceláře, jídelna personálu, denní sklad diet, sklady mouky, denní sklad, sklad koření, sklad kávovin, sklad koloniálu,



- 2 -

prostor pro příjem zboží, přístupný po rampě z venku, místnost pro odpadky přístupná z rampy, sklad odpadů, strojovna ústředního topení, strojovna vzduchotechniky, místnosti pro hrubou a čistou zeleninu, prostor nákladního výtahu, dvouramenné schodiště, místnost skladníka. Ve střední části obsahuje varnu, výdejnu jídel, s umývárnou, spojovací chodbu, výdejnu diet s umývárnou, a dietní jídelnou, výdejnu jídel s umývárnou, umývárnu kuchyň. nádobí se skladem čistého nádobí, přípravnu diet, místnost pro kuchyň, studenou kuchyň, přípravnu těsta, 2 místnosti pro hrubé a čisté maso, denní spíž, místnost pro inventář a 5 místností pro vzduchotechniky.

Střecha je rovná, nepochozí, přístupná po železném žebříku zvenku fasády.

Stavba je opatřena vodovodem, splachovací kanalizací, el. instalací, hromosvody, ústředním vytápěním a vzduchotechnikou.

Pro stavbu bylo vydáno rozhodnutí o přípustnosti stavby dne 23. 8. 1963 pod č.j.: Výst/328/2 - 19/63 - Mau.

Se stavbou bylo započato v květnu 1966 a byla skončena v prosinci 1968.

Při povolenacím řízení dne 11. února 1969 byly ve stavbě zjištěny níže uvedené nedostatky, které je stavebník povinen odstranit:

- 1) Není dokončena strojovna chladicího zařízení.
- 2) Sklopná okna nutno ovládat z podlahy.
- 3) Dokončit uložení napájecích kabelů v suterénu. Kabelový rozvod na konstrukci v boxu je třeba zajistit proti poškození vhodnou zábranou.
- 4) Sklady konzerv a ovoce nejsou odvětrány.
- 5) V přípravně ryb chybí omývatelný nátěr stěn.
- 6) V kanalizační šachtě v suterénu je třeba natřít armatury a provést jejíh vyčištění.
- 7) V chladiřné maso a uzenin chybí nátěr zdí.
- 8) Je třeba vyčistit topný kanál v úklidové komoře.
- 9) Do WC žen je třeba dodat hygienické nádoby.
- 10) U kuchyňské linky v bufetu chybí nátěr.
- 11) U zásuvkových skříní a osvětlovacích těles v kuchyni nutno zatmelit objímky kolem přívodních kabelů.
- 12) Opravit přešerpávací zařízení kondenzátu (voda ze sběrné nádrže teče do kanálu).
- 13) V prostoru hrubé zeleniny byla osazena jen 1 gula na místo dvou.
- 14) Přepaž od boileru je nutno odvést do blízkosti guly tak, aby tato roura nepřekážela bezpečné chůzi.
- 15) Chybí izolace rozvodného potrubí pravé strany od rozdělovače.
- 16) Je nutno vyčistit skla ve střepech v jednotlivých kuchyň. prostorech.
- 17) V umýárně černého nádobí nutno osadit dvojřez.
- 18) U WC mužů chybí nátěr boční stěny a umyvadla.
- 19) Projekční kabina není vybavena.
- 20) Nutno dokončit venkovní terénní úpravy, odvést rekvizity a uvolnit přístupy k postranním vchodům.
- 21) U vyrovnávacích schodů trafostanice a příjmu zboží chybí zábradlí.
- 22) Sklobetonové střechy na několika místech propuští vodu a vnitřní omítky mrznou a padají na skla a hrozí nebezpečí pádání sklů do prostoru kuchyně.
- 23) Po provedené schvácovací zkoušce nákladního výtahu o nosnosti 350 kg inspektorem ÚTD musí být požádáno o povolení k trvalému provozu tohoto zařízení u odboru stavebního řízení ÚA města Písně.
- 24) Osadit do úrovně upraveného terénu poklop na vodovodní přípoje



a zároveň upravit zemní soupravu tak, aby klíčová násada zasahovala do poklopu (max. 20 cm pod upravený terén). Vodotěsné šachty vyměnit poklop za vodotěsný, natřít stupadla a armatury, dokončit omítku stěn.

- 25) U kanalizační šachty č. 3 z vyčistit dno, stupadla natřít, vyspárovat mezery mezi přetencí, osadit poklop do úrovně upraveného terénu podezít a umístit pod poklop vědro. U ostatních čistících šachet nutno dokončit a vyčistit dna a natřít stupadla. Čistící šachty před vchodem a vpravo od vchodu je nutno odkrýt - jsou zasypány a přeasfaltovány.
  - 26) Je nutno vypracovat provozní řád, na udržování lapače tuků a bet. šachty s hradičnými deskami a jejich údržbu zaznamenávat. K této zařízení je nutno věnovat zvýšenou pozornost.
  - 27) Požární nástěnné hydranty je nutno uvést do pohotovostního stavu. Do prostoru suterénu osadit na chodbu 2 hasicí přístroje u vstupu do výtahu a to vodní a pěnový. Také u skladu potravin osadit 1 vodní a 2 sněhové hasicí přístroje. V provozech nutno umístit podle úvahy hasicí přístroje vodní a pěnové.
  - 28) Označit hlavní vypínač el. proudu a náhradní klíče od kladů a ostatních prostorů označit vosačkami a umístit u vchodu.
  - 29) Proškolení zaměstnanců podle vyhl. MV č. 169/35 a Směrnice č. 1638/59 I. stupeň seznámit s pracovištěm po stránce PO a II. stupeň seznámit s hasicími přístroji s přivoláním požární pomoci a přivolání zachránky, a pod. Telefony označit čísly požárníků, VB, a MÚZ.
  - 30) Hořlavé odpadové materiály a obaly musí být pravidelně odváženy. Zajistit v kuřárnách popelníky stopkové a samouzavíratelné nádoby.
  - 31) Ve skladech označit tabulkou zákaz kouření.
  - 32) Nutno doložit geometrický plán stavby včetně pozemku, vyhotovený Ústavem geodézie a kartografie v Plzni.
- Vpředu uvedené závady a nedostatky musí být odstraněny v době co nejkratší, nejpozději však do 31. srpna 1969.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů od jeho doručení, k odboru výstavby ZKVV v Plzni, podáním u zdejšího odboru.

Za:

Vedoucí odboru:  
Karel Mauric

Na vědomí:

Domovy mládeže v Plzni, Částkova 58  
MěstNS v Plzni, sady 5, května 55  
Pozemní stavby, závod 2, Částkova 73 Plzeň  
Ústav geodézie a kartografie v Plzni, Radebyčická ul.  
MIPO - MěstNV v Plzni  
ObvNV Plzeň 2 - nám. J. Krautwarma 8

Jednání dne 11. 2. 1969 se zúčastnili:

K. Sládek a A. Zíka - pracovníci odboru, K. Hlavička za MěstVHS Plzeň,  
Dr. Marceša Jindrová a Helena Horská za MHS v Plzni, J. Jiráková  
a Josef Mírek za ObvNV Plzeň 2, p.por. Jar. Čechura za MIPO, Zdeněk  
Šíp za Zpč. plynárny, Jos. Linhart za KIO Plzeň, V. Horáčková hospodárka  
B.M., Jos. Štěpánek a Jiří Jedlička za PS v Plzni.

Napsala : Kortanová