

Restaurátorský záměr

Na repasi svítidel – bytový dům, Klatovská 110, Plzeň
(interiér A.Loose a H. Kulky)

Současný stav

U svítidel nebyla provedena zevrubná prohlídka z důvodu špatného přístupu nebo nedostatečného osvětlení.

Svítidla jsou i přes, nebo spíše díky, nedostatečné údržbě v poměrně dobrém stavu, alespoň co se týká povrchové úpravy. Patriny jsou pouze poškozené v detailech nebo znečištěné po malování hlinkou.

Elektro – osazení je vesměs původními objímkami a původními vodiči (pryžové s textilním opředěním).

Konstrukce – nosné rámy. U všech svítidel (cca 20 ks) je stav konstrukce v pořádku.

Sklo – část plochých skel zcela chybí, u některých svítidel jsou skla současná, neodpovídající stylu a době vzniku.

Postup repase:

- sejmutí svítidel ze zdí
- demontáž elektrovybavení
- demontáž skel
- vyčištění konstrukcí v odmašťovadle Xintex (1:50)
- doplnění úchyťů skel lepením tak aby nebyla poškozena původní patina
- retuš patiny přípravkem SURTEC 622
- potažení povrchu voskovým šelakem a přešetření
- kontrola objímek a případné doplnění identickými (ze zásob)
- instalace vodičů (silikonové nebo teflonové s opředěním)
- příprava na zapojení do el. sítě odpovídající současným normám
- nařezání identických skel podle původních výplní
- montáž

Použité materiály a přípravky:

- odmašťovadlo a čisticí XINTOX (ředěný 1:50)
- lepidlo Loctite
- retušovací přípravek SURTEC 622 (patina)
- voskový šelak

- původní objímky (r. výroby kolem 1925)
- opředený vodič (Italie)
- svorkovnice – současné
- skla ornamentální – identická s původními (Aristo, Spectrum)
- sklo okenní pískované, s oplachem v kyselině pro docílení sametového povrchu.

GLASSiCENTER s.r.o.
Jiří Drvota

Provoz PALDA
Osvobození 512
Kamenický Šenov

-