

---

**Rekonstrukce objektu Klatovská 110, Plzeň**  
**Restaurátorský záměr postupu prací ve vymezeném rozsahu**  
**dřevěných a kamenných prvků**  
**2012**

---

**Subdodavatel**

**Restaurátor:** Mgr. Jakub Rafl akad. soch. a rest.

Vratislavova 67/17; 128 00 Praha 2

Telefon: 603232436

licence MK ČR: ad 8089/98 k obnově kulturních památek nebo i jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, v rozsahu restaurování polychromovaných i nepolychromovaných sochařských děl v kameni, dřevě, terakotě, štuku, sádře a umělém kameni.

**Zadavatel:** Západočeská galerie v Plzni

Se sídlem: Pražská 83/13, 301 00 Plzeň

**Generální projektant:** Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby,  
společnost s r.o.

Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

## **Stručný popis:**

---

V 1. etapě bude řešena:

úprava poloviny třetího nadzemního podlaží na inspekční byty, provozní místnosti, sklad a sociální zařízení včetně instalací a rozvodů topení, výměny oken a vnitřní stavební práce; odborné restaurátorské rozebrání vestavěného interiéru v bytě O. Semlera; opravení instalací a rozvodů v bytě O. Semlera; výměna nebo repase s částečnou výměnou stávajících špaletových oken; restaurování a návrat interiéru bytu O. Semlera do původního stavu.

## **Restaurátorský záměr ve vymezeném rozsahu na dřevěných a kamenných částech:**

---

Restaurátorský záměr vzniká na základě realizace přípravných projektových prací.

Jako podklad sloužil „Průzkum, inventarizace a návrh rehabilitace a restaurování interiéru batu ing. Oskara Semlera v Klatovské ulici 110“ Girsu AT s.r.o.

Průzkum byl proveden na místě v přístupných prostorách vizuální prohlídkou s provedením orientačních stratigrafických sond na vybraných prvcích interiéru.

Sondáž byla zaměřena na ověření konstrukce prvků a základního schématu barevnosti interiéru.

Průzkum vyhodnocoval a doplňoval již vyhotovenou dokumentaci.

Na základě nově získaných podkladů bylo navrženo několik úprav a doplnění interiéru podle historických předloh.

Zdokumentování a zhodnocení aktuálního stavu a poškození bude provedeno před samotným započítáním restaurátorských prací.

Prováděné práce budou průběžně dokumentovány (grafický záznam., fotodokumentace)

Po dokončení bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací včetně digitální podoby zprávy.

Navrhované postupy jsou rámcově přiřazovány k jednotlivým položkám.

Volba jednotlivých navržených materiálů a postupů bude odpovídat skutečné situaci a povaze poškození.

Práce budou probíhat v součinnosti s ostatními profesemi a v koordinaci se stavbou.

Práce budou probíhat za spolupráce se zástupci investora, generálního projektanta a památkového dohledu.

V Praze 12.11.2012

Mgr. Jakub Rafl akad. soch. a rest.

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.1	Vstupní dřevěná stěna 2130/2250 mm s dveřmi 885/2250 mm se třemi okny s neprůhledným mramorovaným sklem a provlékanými mřížemi. Vnější strana tmavě hnědá, vnitřní bílá. Kování kompletní – bílá mosaz	Původní barevnost zelená Odýhovaný smrkový korpus Vnější strana – odstraněny původní barevné vrstvy.  -Po odstranění druhotných doplňků bude diferencovaně provedeno šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Praskliny budou vytmeleny -Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle schváleného barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr
1/T	Stav dobrý, opotřebení provozem, celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.2	Dveře plné pravé 1000/1830 mm, závěsy původní, vložka s rozetou novodobé, nátěr bílý matný	-Šetrné chemické očištění povrchu. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dveře budou spasovány -Praskliny budou vytmeleny -Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr
15/T	Poškozené pozdějšími úpravami, nový otvor pro prostup potrubí. Celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.5	Dveře dřevěné plné pravé, 600/1310 mm do dřevěné zárubně kování kompletní, nátěr slonová kost, zárubeň černá	-Šetrné chemické očištění povrchu. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dveře budou spasovány -Praskliny budou vytmeleny -Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr
6/T	Stav dobrý, oprava nátěrů	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.5	Dřevěná stěna šíře 1540 mm s posuvnými dveřmi 680/1980 mm z poloviny prosklenými neprůhledným tlačným sklem. Kování kompletní, kromě jednoho madla	-Šetrné chemické očištění povrchu. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dveře budou spasovány -Praskliny budou vytmeleny -Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr
10/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.6	Dřevěná prosklená stěna dl. 1550 mm s dveřmi 670/ 1890 mm a nadsvětlíkem. Výplň pískovaným sklem. Kování původní, druhotně použité. Nátěr bílý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy</li> <li>lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
7/T	Stav mírně poškozený, nátěr místy poškozen užíváním, 1 x sklo nepůvodní. Celkové restaurování	



MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.7	Dveře dřevěné plné levé 700/2050 mm. Zárubeň v rámci obkladu. Nátěr slonová kost, závěsy kompletní, klika se štítkem nepůvodní	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
11/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.7	Dveře dřevěné plné pravé 700/2050 mm. Okénko 175/175 mm s nerez mřížkou Zárubeň v rámci obkladu. Nátěr nový, kování kompletní – bílá mosaz	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy</li> <li>lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
12/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.7	Dveře dřevěné, rámové 650/2030 mm, ze ¾ prosklené tlačným neprůhledným sklem, kování kompletní – klika + rozeta s posuvným krytem, šroubovací typové panty	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
13/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.7	Dřevěné posuvné dveře 700/2030 mm do dřevěné zárubně, ze 2/3 prosklené neprůhledným tlačným sklem, kování kompletní, jedno madlo nepůvodní. Nátěr slonovou kostí, zárubeň hnědá	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> <li>.</li> <li>Oprava pojezdu</li> </ul>
14/T	Stav poškozený, celkové restaurování, oprava pojezdu	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁČSKÝ ZÁMĚR
1.4	Dveře dvoukřídlé, pravé, s falešným pevným křídlem 1800/2470 mm. Kování kompletní, klika s rozetou a posuvná krytka zámku, barva slonová kost, Zvýrazněný okopník ve výši soklu	Podklad šedomodrá, barva lomená bílá (slonová kost)  -Šetrné chemické očištění povrchu. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dveře budou spasovány -Praskliny budou vytmeleny -Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr
19/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.4	Dveře plné levé 640/1990 mm, kování kompletní, klika s rozetou a posuvná krytka zámku – bílá mosaz, pianový pant, barva slonová kost	-Šetrné chemické očištění povrchu. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dveře budou spasovány -Praskliny budou vytmeleny -Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr
20/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.7	Dveře dřevěné, ze 2/3 prosklené. Kování kompletní, klika s rozetou a posuvná krytka zámku – bílá mosaz. Barva slonová kost, sklo tlačené neprůhledné	Chybí část obložky - doplnit  -Šetrné chemické očištění povrchu. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dveře budou spasovány -Praskliny budou vytmeleny -Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr
21/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.5	Dveře jednokřídlé, plné pravé 1000/2050 mm s falešným křídlem a širokou dřevěnou zárubní. Kování kompletní, klika s rozetou a posuvná krytka zámku – bílá mosaz, závěsy typ. Z líce světlá dýha, na rubové straně barva v odstínu slonové kosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> <li>-Rubová strana bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
22/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	



MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.8	Okno dvojité špaletové, 1870/2160 mm, šestikřídlé s poutcem a dvěma sloupky. Horní křídla upravena napevno. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr slonová kost, vnitřní křídla nahrazena jediným, děleným na 21 tabulek, v barvě obkladu jídelny	<p>Vnější část okna bude opravena v režimu oprav celého souboru oken a vnitřní část bude restaurována s interiérem místnosti. Vnitřní okno nebylo, vzhledem ke své velikosti a řešení, patrně určeno k běžnému provozu.</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu. -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</p>
28/T	Stav mírně poškozený, vnitřnímu křídlu chybí výplně. Restaurátorská oprava	<p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Okno bude spasováno do rámu -Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.8	Okno dvojité špaletové, 670/2160 mm, dvoukřídle s poutcem. Horní křídlo upraveno napevno. Kování kompletní, s olivami z bílé mosazi, nátěr slonová kost, vnitřní křídla nahrazena jediným, děleným na 7 tabulek, v barvě obkladu jídelny	<p>Vnější část okna bude opravena v režimu oprav celého souboru oken a vnitřní část bude restaurována s interiérem místnosti.</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu.  -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.  -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.  -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem  -Okno bude spasováno do rámu  -Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem  -Lokální barevná retuš  -Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
29/T	Stav mírně poškozený, vnitřnímu křídlu chybí výplně. Restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.8	Posuvné dveře jednokřídlé, 1750/2500 mm, dřevěné rámové, prosklené	<p>-Šetrné chemické očištění povrchu. -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. Strana dveří k podestě byla druhotně natřena bílou krycí barvou, která bude sejmuta. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dveře budou spasovány -Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
30/T	Otvor je z vnější strany zaslepen. Po obnovení otvoru a následném restaurátorském průzkumu stavu bude stanoven rozsah obnovy	

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
1.8	Dveře plné, levé, 870/2000 mm, závěsy čepové původní, klika se štítky nepůvodní. Z inrerieru dýhovány tmavou dýhou, z exteriery nátěr slonová kost	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> <li>-Rubová strana bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
31/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.9	Dřevěné dveře ze ¾ prosklené, pravé s vyklápěcím nadsvětlíkem Kování kompletní. klika s rozetou a posuvná krytka zámku – bílá mosaz, přídavný krabicový zámek. Z vnější strany mřížový chránič skla z bílé mosazi. Sklo tlačené neprůhledné. Dodatečně přidaná nepůvodní mříž.	<p>Odborné odstranění druhotně osazených částí.</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Dveře budou spasovány</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p>
32/T	Stav mírně poškozený, odstranění dodatečné mříže, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.9	Dveře dřevěné, plné pravé, kování kompletní, nátěr v odstínu slonová kost	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
33/T	Stav mírně poškozený, odstranění dodatečné mříže, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.12	Dřevěné dveře rámové, ze 2/3 prosklené. Kování nekompletní, chybí klika. Na vnitřní straně mřížový chránič skla z bílé mosazi. Sklo tlačené neprůhledné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
34/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.13	Dřevěné dveře plné 660/1900 mm do dřevěné zárubně. Původní kování kompletní. Barva slonová kost. Chybí kontrolní barevná čochka	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
39/T	Stav mírně poškozený, doplnění chybějících částí, restaurátorská oprava	<p>Skleněná část bude doplněna ve spolupráci s restaurátorem skla</p>



MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.10	Původní dřevěný rám nadsvětlíku, cca 2000/820 mm, výplň novodobá	<p>-Šetrné chemické očištění povrchu. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Dveře budou nově zhotoveny a spasovány (požitá konstrukce bude odpovídat dobovému řešení)</p>
42/T	Odstranění nepůvodní výplně, výroba kopie původní výplně	<p>-Praskliny budou vytmeleny -Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p>
		<p>Skleněná část bude doplněna ve spolupráci s restaurátorem skla</p>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.5	Okno dvojité, špaletové 620/1260 mm, vnější křídlo krycí nátěr slonovou kostí, kování kompletní bílá mosaz. Vnitřní křídlo dýhované, kování kompletní žlutá mosaz	Vnější část okna bude opravena v režimu oprav celého souboru oken a dveří a vnitřní část bude restaurována s interiérem místnosti.  -Šetrné chemické očištění povrchu. -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Okno bude spasováno do rámu -Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou
49/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.5	Balkonové dveře dvojité, ven a dovnitř otevíravé 620/2000 mm s nadsvětlíkem, z vnitřní strany zaslepeným. Kování kompletní, žlutá mosaz, zasklení čirým sklem. Vnitřní dveře z vnitřní strany dýhované v barvě obkladu	Vnější část dveří bude opravena v režimu oprav celého souboru oken a dveří a vnitřní část bude restaurována s interiérem místnosti.  -Šetrné chemické očištění povrchu. -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dveře budou spasovány -Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou
51/T	Stav poškození: vnitřní dveře mírně, vnější značně. Restaurátorská Oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.9	Balkonové dveře dvojité, ven a dovnitř otevíravé 740/2040 mm s nadsvětlíkem. Kování kompletní, žlutá mosaz, zasklení čirým sklem. Vnitřní dveře z vnitřní strany dýchovány v barvě obkladu	<p>Vnější část dveří bude opravena v režimu oprav celého souboru oken a dveří a vnitřní část bude restaurována s interiérem místnosti.</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu.          -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.          -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.          -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem          -Dveře budou spasovány          -Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem          -Lokální barevná retuš          -Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
53/T	Stav mírně poškozený, celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.1	Dveře vstupní, dvoukřídlové 1200/2000 mm s pevným nadsvětlíkem do větší profilované zárubně. Dveře hladké plné, kování mosaz nekompletní. Nátěr bílý matný, pod ním slonová kost	<p>-Po odstranění druhotných vedení a doplňků bude diferencovaně provedeno šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Dveře budou spasovány</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p>
62/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava, návrat do původního stavu	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.1	<p>Zábradlí schodiště dřevěné, bedněné, nátěr slonová kost, s vloženou skleněnou výplní 680/1190 mm a dřevěným oblým madlem</p> <p>Navazuje na obložení schodiště 2.16</p>	<p>-Po odstranění druhotných doplňků bude diferencovaně provedeno šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p> <p>Postup bude aplikován i v pro obložení v 2.16</p>
64/T	<p>Stav zachovalý, restaurátorská oprava, návrat do původního stavu</p>	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.1	Dřevěná rohová prosklená stěna s dveřmi 700/2040 mm na pevném zasklení 1100/1070 mm. Dveře ze ¾ prosklené, pravé. Kování kompletní. klika s rozetou a posuvná krytka zámku – bílá mosaz. Z vnější strany mřížový chránič skla z bílé mosazi. Sklo tlačené neprůhledné.	<p>-Po odstranění druhotných doplňků bude diferencovaně provedeno šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Dveře budou spasovány</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p>
66/T	Stav zachovalý, restaurátorská oprava,	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.1	Dřevěné dveře plné 760/1980 mm do dřevěné zárubně. Původní kování bílá mosaz, nekompletní. Chybí posuvná krytka zámku. Barva slonová kost, z vnitřní strany na zárubni novodobý fládr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev (obložka).</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
67/T	Stav zachovalý, restaurátorská oprava, doplnění kování, návrat do původního stavu	



MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
2.1	Ostění se závěsy pro dveře 760/1970 mm	Bude zhotovena kopie historických dveří do stávajícího ostění při zachování konstrukční schody s dalšími prvky místnosti 2.1 -Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr
68/T	Výroba kopie	

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
2.1	Dřevěné dveře plné 650/2020 mm do dřevěné zárubně. Původní kování bílá mosaz, nekompletní. Z vnější strany novodobá papírová tapeta, pod ní původní japonská tapeta. Zevnitř slonová kost	<p>Kovové části a restaurování tapet jsou řešeny ve spolupráci se specialisty - samostatné části</p> <p>- šetrné chemické očištění povrchu, nebo diferencované přebroušení současných povrchových vrstev.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p>
69/T	Stav velmi poškozený, restaurátorská oprava, doplnění kování, návrat do původního stavu	<p>-Dveře budou spasovány</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.3	Dřevěné dveře plné 785/1995 mm do dřevěného obložení. Původní kování bílá mosaz, kompletní. Z vnější strany slonová kost, zevnitř obklad mořený dub v rámci obkladu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Chemické a mechanické odstranění nepůvodní povrchové zelenavé úpravy.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> <li>-Rubová strana bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
70/T	Stav zachovalý, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.3	Dřevěné dveře plné 890/1995 mm do dřevěného obložení. Původní kování bílá mosaz, kompletní. Z vnější strany slonová kost, zevnitř obklad mořený dub v rámci obkladu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Chemické a mechanické odstranění nepůvodní povrchové zelenavé úpravy.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> <li>-Rubová strana bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
71/T	Stav zachovalý, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.3	Dřevěné dveře plné 850/1250 mm do dřevěného obložení. Původní kování bílá mosaz, nekompletní. Z vnější strany slonová kost, zevnitř druhotně upraveny dýhou a korkem	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Chemické a mechanické odstranění nepůvodní povrchové zelenavé úpravy a korkového polepu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Lícová strana bude opatřena novým dýhováním, které bude svým provedením odpovídat ostatnímu interiéru místnosti</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> <li>-Rubová strana bude obnovena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
72/T	Stav velmi poškozený, restaurátorská oprava, doplnění kování, návrat do původního stavu	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.4	Dřevěné dveře plné 785/1995 mm do dřevěné zárubně. Původní kování bílá mosaz, kompletní.. Nátěr slonová kost, stopa po otvoru 505/510 mm.	Bude prověřeno uvolněné kování dveří  - Druhotné vysazení dveří bude upraveno, tak aby se zcela zapojilo do plochy dveří. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dveře budou spasovány -Praskliny budou vytmeleny -Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr
73/T	Stav poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.5	Dřevěné dveře plné 740/2000 mm do dřevěného obložení. Kování nepůvodní Z vnější strany slonová kost, zevnitř světlá dýha v rámci obkladu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> <li>-Rubová strana bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
74/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava, doplnění kování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.6	Dřevěné dveře dvoukřídlové, plné 1320/2040 mm do dřevěné zárubně. Z vnější strany hladké, z vnitřní dělení v rámci obkladu Původní kování bílá mosaz nekompletní, druhotně oplechováno kolem zámku. Nátěr bílý.	Převrácení dveří – nutná úprava kování a vysazení poškozených částí  -Po odstranění druhotných doplňků bude diferencovaně provedeno šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Dveře budou spasovány -Praskliny budou vytmeleny -Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr
75/T	Stav poškozený, restaurátorská oprava DVEŘE OTOČENY O 180° PLECHOVÁNÍ ZAKRÝVÁ ÚPRAVU PO OTOČENÍ	



MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
2.7	Dřevěná prosklená stěna 2100/3220 mm s dveřmi 750/2000 mm. Původní kování bílá mosaz kompletní, nátěr bílý krycí, zasklení částečně čirým sklem, u země tlačným neprůhledným SKLO - JEN JEDNO ORIGINÁLNÍ NEROZBITÉ	<p>V rámci oprav bude řešena výměna skleněných výplní se specialistou samostatná kapitola (5ks)</p> <p>-Po odstranění druhotných doplňků bude diferencovaně provedeno šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev.</p>
76/T	Stav mírně poškozený, výměna rozbitého skla, restaurátorská oprava	<p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Dveře budou spasovány</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.7	Dřevěné dveře plné 650/1970 mm do dřevěného obložení Původní kování bílá mosaz kompletní, nátěr slonová kost	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Případné větší opravy povrchu budou opatřeny nátěrem krycí barvy podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
77/T	Stav zachovalý, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.9	Dřevěné dveře plné 740/2000 mm do dřevěného obložení. Kování původní kompletní. Z vnější strany slonová kost, zevnitř světlá dýha v rámci obkladu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> <li>-Rubová strana bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
78/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.11	Dřevěné dveře hladké plné 650/1980 mm do dřevěné zárubně. Původní kování bílá mosaz kompletní, nátěr slonová kost	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Případné větší opravy povrchu budou opatřeny nátěrem krycí barvy podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
79/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.11	Dřevěné dveře hladké plné 650/1980 mm do dřevěné zárubně. Původní kování bílá mosaz kompletní, nátěr slonová kost	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Případné větší opravy povrchu budou opatřeny nátěrem krycí barvy podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
80/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.11	Dřevěné dveře ze ¾ prosklené, levé. Kování kompletní. Klika s rozetou a posuvná krytka zámku – bílá mosaz. Z vnější strany mřížový chránič skla z bílé mosazi. Sklo tlačené neprůhledné. Nátěr bílý/slonová kost	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Případné větší opravy povrchu budou opatřeny nátěrem krycí barvy podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
81/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.12	Dřevěné dveře hladké plné 830/2000 mm do dřevěné zárubně. Původní kování bílá mosaz kompletní, nátěr slonová kost	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Případné větší opravy povrchu budou opatřeny nátěrem krycí barvy podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
82/T	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
2.12	Dřevěné dveře hladké plné 830/2000 mm do dřevěné zárubně. Původní kování bílá mosaz nekompletní, povrchová úprava zakryta novodobou tapetou	<p>Odborné odstranění druhotných úprav</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Případné větší opravy povrchu budou opatřeny nátěrem krycí barvy podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
83/T	Stav bude zjištěn po odkrytí, návrat do původního stavu, restaurátorská oprava	



MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.14	Dřevěné dveře hladké plné 670/1980 mm do dřevěné zárubně. Původní kování bílá mosaz kompletní, nátěr slonová kost	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Případné větší opravy povrchu budou opatřeny nátěrem krycí barvy podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
86/T	Stav bude zjištěn po odkrytí, návrat do původního stavu, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.4	Dřevěný obklad stěn obývacího pokoje – dýha citronové dřevo. Sokl + obklad pod strop. C části doplněno nepůvodní konstrukcí oddělující galerii	<p>Před započatím prací bude odborně odstraněna nepůvodní konstrukce oddělující galerii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Rozsah doplňování poškozených částí bude možné definovat až po odstranění konstrukcí, které zakrývají plochy originálního ostění.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> </ul>
1/Na	Stav zachovalý. Restaurátorská oprava, odstranění nepůvodní konstrukce	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.4	Dřevěná předsazená stěna nad krbem, na spodní straně s osvětlením, krytým matným sklem	<p>Před započatím prací bude odborně odstraněna nepůvodní konstrukce oddělující galerii</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu.          -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.          -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.          -Rozsah doplňování poškozených částí bude možné definovat až po odstranění konstrukcí, které zakrývají plochy originálního ostění.          -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem          -Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem          -Lokální barevná retuš          -Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
2/N	Stav uspokojivý, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.4	Barový pult 2140/1200 mm dýhovaný dřevem z kanadské břízy s lesklou povrchovou úpravou, soklem, opatřený masivním madlem Ø 80 mm s mosazným kováním. Desku tvoří načervenalý mramor, lemovaný mosaz. páskem	Před započatím prací bude odborně odstraněna nepůvodní konstrukce oddělující galerii  -Šetrné chemické očištění povrchu. -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Rozsah doplňování poškozených částí bude možné definovat až po odstranění konstrukcí, které zakrývají plochy originálního ostění. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou
3/N	Stav uspokojivý, doplnit chybějící dvířka pod výlevkou restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.4	Dřevěná vestavěná police 600/600 mm vložená do kamenného obkladu, dýhováno citron. dřevem	<p>Před započítím prací bude odborně odstraněna nepůvodní konstrukce oddělující galerii</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu.          -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.          -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.          -Rozsah doplňování poškozených částí bude možné definovat až po odstranění konstrukcí, které zakrývají plochy originálního ostění.          -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem          -Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem          -Lokální barevná retuš          -Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
4/N	Stav zachovalý, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.7	Dřevěný obklad stěn, hladký, opatřený krycím nátěrem v odstínu slonová kost. U země opatřený kulatými větracími otvory, krytými sítkou v mosazném rámečku Ø 35 mm. V části torza původních látkových výplní, pod stropem dřevěná římsa	<p>Obložení tapetou řešeno ve spolupráci se specialistou – jiný oddíl</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu.          -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.          -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem          -Dveře budou spasovány          -Praskliny budou vytmeleny          -Barevná úprava bude řešena lokální barevnou retuší, při rozsáhlejší opravě dřevěného podkladu bude obnovena nátěrem krycí barvy lomená bílá podle barevného schématu celého objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p>
5/N	Obklad silně poškozen vlhkostí, revize stavu, celková restaurátorská oprava, doplnění do původního stavu podle dobové fotodokumentace	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.1	Dřevěná stěna s dvěma dvoukřídlými dveřmi 1050/840+560 mm. Povrch dýha citronové dřevu. Větší dveře nepůvodní povrchová úprava. Kování kompletní	<p>Před započítím prací bude odborně odstraněna nepůvodní konstrukce oddělující galerii</p> <p>Chybí část zabudovaného nábytku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Rozsah doplňování poškozených částí bude možné definovat až po odstranění konstrukcí, které zakrývají plochy originálního ostění.</li> <li>- Větší dveře budou nově odýhovány</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> </ul>
6/N	Restaurátorská oprava, částečná obnova původní povrchové úpravy	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.1	Dřevěný kryt radiátoru 450/630 mm. Povrch dýha citronové dřevo. V horní ploše je vložena mřížka z mosaz. pásků. V soklu kulaté otvory  chybí pohovka	Chybí část zabudovaného nábytku -Šetrné chemické očištění povrchu. -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou  Pohovka bude doplněna na základě historických podkladů
7/N	Stav dobrý, restaurátorská oprava	



MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
1.1	Skříňky na vnitřní straně zábradlí. Povrch dýha citronové dřevo, kování nekompletní, Na horní ploše madlo kruhového průřezu s mosazným kováním	<p>Před započítím prací bude odborně odstraněna nepůvodní konstrukce oddělující galerii</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu. -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
8/N	Stav zachovalý, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.1	Skříňky na vnitřní straně zábradlí. Dvoje dvířka vyklápěcí, tvoří zároveň stolek. Povrch dýha citronové dřevo, kování kompletní, Na horní ploše madlo kruhového průřezu s mosazným kovááním	<p>Před započatím prací bude odborně odstraněna nepůvodní konstrukce oddělující galerii</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu. -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p>
10/N	Stav zachovalý, restaurátorská oprava	<p>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
1.1	<p>Rohová knihovna, vestavěná do obkladu. Obklad dýhovaný citronovým dřevem s lesklou politurou. Prostor knihovny cihlově červený matný nátěr. Posuvná skla se zamykáním. Předsazená lavice s úložným prostorem přístupným zvedacím sedákem a za dvířky krytý jídelní výtah</p>	<p>Dnes prezentovaný cihlově červený matný nátěr byl pravděpodobně doplněn s barevnou úpravou stropu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění původního povrchu.</li> <li>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> </ul>
11/N	<p>Stav zchovalý, restaurátorská oprava, doplnění drobného kování</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> </ul>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.1	Dřevěný trámový strop, trámy ve dvou směrech, nátěr cihlově červený, záklop ze širokých prken zlacený	<p>-Šetrné chemické očištění původního povrchu.</p> <p>Červeně natřený trámový rastr podhledu je původním řešením. Na dřevěném smrkovém masivu je nanesena vrstva šedomodrého broušeného plniče krytého bílou barvou a finální červenou</p> <p>-Zlacené plochy budou pouze zbaveny prachových depozit, poškozené části budou plasticky doplněny tmelem, barevně sjednoceny (zlato, barvy, patinace). Povrch bude podle potřeby opatřen ochranným lakem.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</p> <p>-Lokální barevná retuš</p>
12/N	Stav zachovalý, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.1 1.2	Dřevěné zábradlí, stupňované, dýhované citronovým dřevem s lesklou politurou. Na protější stěně obklad ve stejném provedení. Madlo kruhového průměru s mosazným kováním	-Šetrné chemické očištění povrchu. -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou
13/N	Stav zchovalý, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.8	Dřevěný obklad stěn jídelny do v. 2500 mm, sokl 250 mm. Povrch tmavá dýha. Na stěně v nice vložený mosazný rámeček pro obraz 1300/1060 mm. V rámci obložení 3x výklopný mřížový kryt radiátoru, zajištěný řetízkem	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Současný stav rozestoupení obkladových panelů bude opravován konzervačním muzeálním způsobem, nebude rozebírán a spasován do původní podoby</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> </ul>
15/N	Stav poškozený vlhkostí z cca 40 %, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.8	Vestavěná knihovna v rámci obkladu, dveře prosklené do dřevěného rámu 670/2200 mm, dělené na sedm tabulek. Kování kompletní	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu.</li> <li>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Dveře budou spasovány</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny tónovaným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> </ul>
16/N	Stav zachovalý, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.9	Kuchyně	<ul style="list-style-type: none"> <li>-spasování dvířek a zásuvek</li> <li>-vyčištění vnitřních ploch</li> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Bude provedeno spasování dveří a vnitřních šuplat</li> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu vnitřního vybavení a obnova finální povrchové úpravy šelakovou politurou/nebo ponechání v očištěném stavu.</li> <li>-Případné barevné poškození vnitřního vybavení bude jen zmírněno, nebude plně odstraněno</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Při vysazení větších poškození novým dřevěným masivem: <ul style="list-style-type: none"> <li>- přebroušení lakovaného povrchu</li> </ul> </li> <li>-lokální tmelení</li> <li>-nanesení nové vrstvy barvy v odstínu lomená bílá, dle odsouhlasené barevnosti.</li> </ul>
17/N 18/N 19/N 20/N		



MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.13	Vestavěná skříň 960/1900 mm, dvoukřídlová, kování kompletní, nátěr slonová kost	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Bude provedeno spasování dveří a vnitřního vybavení</li> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu vnitřního vybavení a obnova finální povrchové úpravy šelakovou politurou/nebo ponechání v očištěném stavu.</li> <li>-Případné barevné poškození vnitřního vybavení bude jen zmírněno, nebude plně odstraněno</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Při vysazení větších poškození novým dřevěným masivem:</li> <li>- přebroušení lakovaného povrchu</li> <li>-lokální tmelení</li> <li>-nanesení nové vrstvy barvy v odstínu lomená bílá, dle odsouhlasené barevnosti.</li> </ul>
21/N	Stav mírně poškozený užíváním, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.14	Skříňka závěsná 1940/640 mm, dvoje rámová dvířka (jedny patrně chybí), výplň síťovina. Nátěr slonová kost	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Bude provedeno spasování dveří a vnitřního vybavení</li> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu vnitřního vybavení a obnova finální povrchové úpravy šelakovou politurou/nebo ponechání v očištěném stavu.</li> <li>-Případné barevné poškození vnitřního vybavení bude jen zmírněno, nebude plně odstraněno</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Při vysazení větších poškození novým dřevěným masivem:</li> <li>- přebroušení lakovaného povrchu</li> <li>-lokální tmelení</li> <li>-nanesení nové vrstvy barvy v odstínu lomená bílá, dle odsouhlasené barevnosti.</li> </ul>
22/N	Stav mírně poškozený užíváním, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
1.14	Skříňka závěsná 1940/1250mm, troje rámová dvířka, výplň síťovina. Nátěr slonová kost	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Bude provedeno spasování dveří a vnitřního vybavení</li> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu vnitřního vybavení a obnova finální povrchové úpravy šelakovou politurou/nebo ponechání v očištěném stavu.</li> <li>-Případné barevné poškození vnitřního vybavení bude jen zmírněno, nebude plně odstraněno</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Při vysazení větších poškození novým dřevěným masivem:</li> <li>- přebroušení lakovaného povrchu</li> <li>-lokální tmelení</li> <li>-nanesení nové vrstvy barvy v odstínu lomená bílá, dle odsouhlasené barevnosti.</li> </ul>
23/N	Stav mírně poškozený užíváním, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.1	Dřevěný obklad stěn do v. 2 m, hladký, s římsou, s vestavěnými skříněmi. Nátěr slonovou kostí. Výplně se zbytky původní tapety, Překryté novodobou papírovou tapetou. Součástí je lavice 1340/530/360 mm.Podnož se šikmou čelní stěnou v barvě slonové kosti. Sedák dub masiv.	<p>-Po odstranění druhotných doplňků bude diferencovaně provedeno šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p> <p>-původní tapety budou restaurovány, nebo nově aplikovány</p>
24/N	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava, doplnění originálních tapet	
		lavice bude doplněna včetně čalounění

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.1	Vestavěná skříň v rámci obkladu 20/N, rozměr 1220/1080 mm, dvoukřídllová, s jednou policí. Na dveřích původní textilní tapeta	<p>-Po odstranění druhotných doplňků bude diferencovaně provedeno šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p> <p>-původní tapety budou restaurovány, nebo nově aplikovány</p>
25/N	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.1	Vestavěná skříň v rámci obkladu 20/N, rozměr 1220/1820 mm, dvoukřídllová, se třemi policemi. Na dveřích novodobá tapeta	<p>-Po odstranění druhotných doplňků bude diferencovaně provedeno šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p>
26/N	Stav mírně poškozený užíváním, odstranit nepůvodní povrchovou úpravu, restaurátorská oprava – návrat do původního stavu	

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
2.3	Dřevěný obklad stěn do v. 2,050 m, se svislými drážkami á 135 mm se soklem a římsou, s vestavěnými skříněmi. Nátěr šedozelenou lazурou.	<p>V interiéru pokoje chybí části vestavného nábytku (skříně, postel, stůl), které navrhujeme doplnit.</p> <p>-Chemické a mechanické odstranění nepůvodní povrchové zelenavé úpravy.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p>
27/N	Stav mírně poškozený, odstranit novodobý obklad, restaurátorská oprava	<p>-Praskliny budou vytmeleny -Lokální barevná retuš</p> <p>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.3	Volně stojící skříňka 1030/310/1020 mm, přisazená k obkladu, oboustranná, se soklem. Lícová strana: nika s policí, nika s výklopnými dvířky a policí Rubová strana: nika s dvoukřídlými dvířky. Nepůvodní povrchová úprava - korek	Před započítím prací je nutné odborně odstranit nepůvodní korkový polep.  -Chemické a mechanické odstranění nepůvodní povrchové zelenavé úpravy. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem
28/N	Odstranění nepůvodních úprav, restaurátorská oprava	-Praskliny budou vytmeleny -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou



MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.3	<p>Skříňová stěna v rámci obkladu 26/N.</p> <p>1 x skříň s dvoukřídlými dveřmi 1230/1775 mm s ramínkovou tyčí a policí, kování nekompletní</p> <p>1x skříň 640/1775 mm s jednokřídlými dveřmi se dvěma uzavřenými zásuvkami, třemi otevřenými zásuvkami (jedna chybí) a jednou pevnou policí.</p> <p>1x skříň 620/1775 mm s jednokřídlými dveřmi, s ramínkovou tyčí a policí, kování nekompletní</p> <p>Vnitřek skříně dýha dub, buk</p>	<p>-Chemické a mechanické odstranění nepůvodní povrchové zelenavé úpravy.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Bude provedeno spasování dveří a vnitřních šuplat</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu vnitřního vybavení a obnova finální povrchové úpravy šelakovou politurou.</p> <p>-Případné barevné poškození vnitřního vybavení bude jen zmírněno, nebude plně odstraněno</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny -Lokální barevná retuš</p> <p>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
29/N	<p>Stav mírně poškozený užíváním, repase kování, restaurátorská oprava</p>	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.3	Přisazená skříňka s nikou v obkladu. Skříňka 970/760/1030 mm s jednokřídlými dveřmi, kování kompletní, povrch dtto obklad. Nika v obkladu 660/775 mm, dvě skleněné police (jedna rozbitá)	Jako police jsou použity neoriginální skla  Doplněny budou boční skříně a deska stolu pod oknem. Konstrukce bude odpovídat originálnímu řešení, použitý materiál bude materiálově shodný a barevně bude zapojen do zrestaurovaného interiéru
30/N	Stav mírně poškozený užíváním, restaurátorská oprava	-Chemické a mechanické odstranění nepůvodní povrchové zelenavé úpravy. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Bude provedeno spasování dveří a vnitřních šuplat -Šetrné chemické očištění povrchu vnitřního vybavení a obnova finální povrchové úpravy šelakovou politurou. -Případné barevné poškození vnitřního vybavení bude jen zmírněno, nebude plně odstraněno -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Praskliny budou vytmeleny -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
2.4	Dřevěný obklad stěn do v. 2,050 m, se svislými drážkami á 675 mm se soklem a římsou, s vestavěnými skříněmi. Světlá lakovaná dýha, drážky zvýrazněny žlutou barvou	<p>V interiéru pokoje chybí části vestavného nábytku (postele, stůl)</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny probarveným voskovým tmelem</p> <p>-Lokální barevná retuš</p> <p>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
31/N	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
2.4	<p>Přisazená skříňka v obkladu.  2625/1055/255 mm s dvoukřídlými  hladkými dveřmi, kování kompletní,  povrch dtto obklad. Dvě police, na  horní desce hnědé sklo tl. 5 mm  Sokl v. 160 mm , niklovaný plech</p>	<p>-Šetrné chemické očištění povrchu  -Snímání bude prováděno s ohledem  na barevnou celistvost interiéru.  -Bude provedeno spasování dveří a  vnitřních šuplat  -Šetrné chemické očištění povrchu  vnitřního vybavení a obnova finální  povrchové úpravy šelakovou  politurou.  -Případné barevné poškození  vnitřního vybavení bude jen  zmírněno, nebude plně odstraněno  -Vysazení olámaných a vyštípaných  částí novým materiálem  -Praskliny budou vytmeleny  -Lokální barevná retuš  -Finální úprava povrchu šelakovou  politurou</p>
32/N	<p>Stav mírně poškozený užíváním,  restaurátorská oprava</p>	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.4	<p>Skříňová stěna v rámci obkladu 30/N.</p> <p>1 x skříň s dvoukřídlými dveřmi 1420/1800 mm, na polovině se dvěma uzavřenými zásuvkami, pěti otevřenými zásuvkami (jedna chybí). Druhá polovina svisle rozdělena, se třemi policemi. Kování nekompletní, vnitřní povrch dýha dub, buk</p> <p>1x šatní skříň 675/1800 mm, s jednokřídlými dveřmi s policí, ramínková tyč chybí, kování nekompletní</p> <p>1x skříň 670/1800 mm s jednokřídlými dveřmi, za dveřmi pouze úzká mezera s pevnou policí</p> <p>Vnitřek skříně dýha dub, buk</p>	<p>-Šetrné chemické očištění povrchu</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Bude provedeno spasování dveří a vnitřních šuplat</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu vnitřního vybavení a obnova finální povrchové úpravy šelakovou politurou.</p> <p>-Případné barevné poškození vnitřního vybavení bude jen zmírněno, nebude plně odstraněno</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Lokální barevná retuš</p> <p>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
33/N	<p>Stav mírně poškozený užíváním, restaurátorská oprava</p>	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.4	Volně stojící skříňka 950/300/1055 mm, přisazená k obkladu, oboustranná, se soklem. Lícová strana: nika s policí, Rubová strana: nika s dvoukřídlými dvířky. Dvě police. Kování kompletní. Povrch. úprava dtto obklad stěn.	<p>V objektu je zachována také druhá skříňka, která je druhotně přetřena bílou krycí barvou a je v horším stavu.</p> <p>U této skříňky musí dojít nejprve k sejmutí této druhotné barevné vrstvy.</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Bude provedeno spasování dveří a vnitřních šuplat</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu vnitřního vybavení a obnova finální povrchové úpravy šelakovou politurou.</p> <p>-Případné barevné poškození vnitřního vybavení bude jen zmírněno, nebude plně odstraněno</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Lokální barevná retuš</p> <p>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
34/N	Stav mírně poškozený užíváním, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.5	Dřevěný obklad stěn do v. 2,050 m, hladký, se soklem a římsou, s vestavěnými skříněmi. Světlá lakovaná dýha	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu</li> <li>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny probarveným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> </ul>
35/N	Stav dobrý, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.5	<p>Vestavěné skříně v rámci obkladu 34/N.</p> <p>1 x skříň šatní s dvoukřídlými dveřmi 1210/1820 mm, police a ramínková tyč. Zevnitř na dveřích zrcadlo. Kování kompletní, vnitřní povrch tmavá dýha</p> <p>1x šatní skříň rohová 760/1820 mm, s jednokřídlými dveřmi, police, ramínková tyč, kování kompletní</p> <p>1x skříň 770/1820 mm s jednokřídlými dveřmi, 6x zásuvka otevřená, 3x police, na vnitřní straně dveří zrcadlo</p> <p>1x skříň 770/1820 mm s jednokřídlými dveřmi, 2x zásuvka uzavřená, 2x police, 3x chromová tyč. Kování kompletní.</p> <p>Vnitřek skříní tmavá dýha</p>	<p>-Šetrné chemické očištění povrchu</p> <p>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Bude provedeno spasování dveří a vnitřních šuplat</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu vnitřního vybavení a obnova finální povrchové úpravy šelakovou politurou.</p> <p>-Případné barevné poškození vnitřního vybavení bude jen zmírněno, nebude plně odstraněno</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Lokální barevná retuš</p> <p>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
36/N	Stav dobrý, restaurátorská oprava	



MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.5	Toaletní stolek se dvěma skříňkami, 2x570+1400 mm. Horní skříňky s jednokřídlými dveřmi, zásuvkou a policemi, spodní skříňky zásuvkové. Pod deskou stolku 2 zásuvky a shora vyklápěcí deska se zrcadlem. Světlá lakovaná dýha, kování nekompletní	<p>Mechanismus zamykání šuplat je poškozen – není plně funkční Chybí podpora nohou. Deska stolu je silně poškozena.</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu -Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována. -Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru. -Bude provedeno spasování dveří a vnitřních šuplat -Šetrné chemické očištění povrchu vnitřního vybavení a obnova finální povrchové úpravy šelakovou politurou. -Případné barevné poškození vnitřního vybavení bude jen zmírněno, nebude plně odstraněno -Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem -Praskliny budou vytmeleny -Lokální barevná retuš -Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
37/N	Stav mírně poškozený užíváním, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.6	Dřevěný obklad v. 2,14 m. Sokl, obklad, dělený svislými drážkami a plochá římsa. Nátěr bílý krycí	<p>-Po odstranění druhotných doplňků bude diferencovaně provedeno šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p>
38/N	Stav mírně poškozený užíváním, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
2.6	Vestavěná skříň do obkladu 37/N, jednokřídlé dveře 720/1850 mm, dvě poličky	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bude provedeno diferencované šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny</li> <li>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</li> </ul>
39/N	Stav silně poškozený, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.9	Dřevěný obklad stěn, do v. 2,2 m plný, v rozích a pod stropem dřevěné rámování, výplň tapeta. Světle hnědá lakovaná dýha	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Šetrné chemické očištění povrchu</li> <li>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</li> <li>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</li> <li>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</li> <li>-Praskliny budou vytmeleny probarveným voskovým tmelem</li> <li>-Lokální barevná retuš</li> <li>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</li> </ul>
40/N	Stav mírně poškozený užíváním, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
2.9	<p>Vestavěné skříně v rámci obkladu 39/N.</p> <p>1 x skříň šatní s dvoukřídlými dveřmi 1300/1900 mm, police a ramínková tyč. Kování kompletní, vnitřní povrch světlá dýha (bříza)</p> <p>1x skříň 600/1900 mm, s jednokřídlými dveřmi, 2x police, 3x zásuvka uzavřená, 6x zásuvka otevřená, kování kompletní, vnitřní povrch světlá dýha</p> <p>1x skříň 600/1900 mm, s jednokřídlými dveřmi, 2x uzavřená zásuvka, ramínková tyč. Kování kompletní, vnitřní povrch světlá dýha, na dveřích torzo osvětlení</p> <p>1x skříň mělká s jednokřídlými dveřmi 800/1900 mm, 6x police, kování komplet, vnitřní povrch světlá dýha</p>	<p>-Šetrné chemické očištění povrchu</p> <p>-Původní zkrakelovaná vrstva zůstane zachována.</p> <p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Bude provedeno spasování dveří a vnitřních šuplat</p> <p>-Šetrné chemické očištění povrchu vnitřního vybavení a obnova finální povrchové úpravy šelakovou politurou.</p> <p>-Případné barevné poškození vnitřního vybavení bude jen zmírněno, nebude plně odstraněno</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Lokální barevná retuš</p> <p>-Finální úprava povrchu šelakovou politurou</p>
41/N	Stav zachovalý, restaurátorská oprava	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
2.11	Vestavěná skříň s nástavcem a dvoukřídlými dveřmi 1400/1860+870 mm. Levá skříň šatní s ramínkovou tyčí, pravá s policemi. Kování nekompletní, nátěr slonová kost, nástavec tapeta shodná s okolní stěnou	<p>Tapetové části budou restaurovány samostatně</p> <p>Kovové části budou ošetřeny lokálně případně restaurovány samostatně</p> <p>-bude provedeno diferencované šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev.</p>
45/N	Stav mírně poškozený, restaurátorská oprava	<p>-Snímání bude prováděno s ohledem na barevnou celistvost interiéru.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p>

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
0.4	Parketová podlaha originální, parketové čtverce 380/380 mm z tmavého dřeva, místnost lemuje světlejší bordura	-Šetrné mechanické odstranění současné finální povrchové úpravy s minimálním odběrem dřevní hmoty -doplnění - výměna poškozených, nebo chybějících částí bude provedena zhotovením replik podle původního řešení -barevné sjednocení s dochovanou částí bude provedeno mořením -vytmelení prasklin bude provedeno nově nabroušeným materiálem -povrchová úprava voskoolejovým nátěrem systémem schváleným po vyvzorkování
5/P	Stav dobrý, část podlahy zakryta, nelze ověřit stav. Předpokládá se restaurátorská oprava	

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č.POLOŽKY	ÚPRAV	
1.8	Dřevěná podlaha velkoplošných parket, skládaná do vzoru, dvoubarevná	<p>-Šetrné mechanické odstranění současné finální povrchové úpravy s minimálním odběrem dřevní hmoty</p> <p>-doplnění - výměna poškozených, nebo chybějících částí bude provedena zhotovením replik podle původního řešení</p> <p>-barevné sjednocení s dochovanou částí bude provedeno mořením</p> <p>-vytmelení prasklin bude provedeno nově nabroušeným materiálem</p>
17/P	Podlaha překryta kobercem, nelze ověřit stav. Předpoklad restaurátorská oprava	<p>-povrchová úprava voskoolejovým nátěrem systémem schváleným po vyvorkování</p>



MÍSTNOST Č. POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.3	Obložení stěn včetně vestavných skříněk a dveří na služební schodiště, dvě pohovky, kryt topení s proplétanou mřížkou nahoře (kov)	<p>Zhotovení chybějících částí dýhovaného obkladu a dalších chybějících prvků bude provedena na základě historických podkladů</p> <p>-Podle členění původních částí a schválených architektonických plánů budou vytvořeny základní konstrukce, které budou odýhovány způsobem odpovídajícím originálnímu řešení</p>
1/Nb	Nedochováno ve velkém rozsahu, zhotovení musí navazovat na zachované části.	<p>-dýhování bude provedeno stejným druhem materiálu s ohledem na přiléhající plochy</p> <p>-barevné sjednocení bude provedeno s návazností na zrestaurované části</p> <p>-nanesení závěrečné povrchové úpravy zaleštěnou šelakovou politurou</p>
		<p>Čalounění bude provedeno historickými postupy</p> <p>Dochované části budou restaurovány obdobným způsobem jako ostatní dýhované části v souvisejících místnostech</p>

Č.POLOŽKY		
2.5	<p>Dámská ložnice – postel s nočními stolky</p> <p>Zachována je jen jedna skříňka .</p> <p>Předloha v historických podkladech.</p>	<p>Zhotovení chybějících částí</p> <p>Postel a druhý stolek</p> <p>-včetně dýhovaného povrchu</p> <p>-Podle členění původních částí a schválených architektonických plánů budou vytvořeny základní konstrukce, které budou odýhovány způsobem odpovídajícím originálnímu řešení</p>
??/N	<p>Zachovaná skříňka je ve velmi poškozeném stavu, pod nátěry bílé barvy</p>	<p>-dýhování bude provedeno stejným druhem materiálu s ohledem na přiléhající plochy</p> <p>-barevné sjednocení bude provedeno s návazností na zrestaurované části</p> <p>-nanesení závěrečné povrchové úpravy zaleštěnou šelakovou politurou</p>
		<p>Čalounění bude provedeno historickými postupy</p> <p>Dochovaná část bude restaurována obdobným způsobem jako ostatní dýhované části</p>

Č.POLOŽKY		
2.9	<p>Pánská ložnice – postel s polštáři</p> <p>Předloha v historických podkladech.</p>	<p>Zhotovení chybějících částí Postel</p> <p>-včetně dýhovaného povrchu -Podle členění původních částí a schválených architektonických plánů budou vytvořeny základní konstrukce, které budou odýhovány způsobem odpovídajícím originálnímu řešení</p>
??/N		<p>-dýhování bude provedeno stejným druhem materiálu s ohledem na přiléhající plochy -barevné sjednocení bude provedeno s návazností na zrestaurované části -nanesení závěrečné povrchové úpravy zaleštěnou šelakovou politurou</p>
		<p>Čalounění bude provedeno historickými postupy</p> <p>Dochovaná část bude restaurována obdobným způsobem jako ostatní dýhované části</p>

MÍSTNOST	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
Č. POLOŽKY	ÚPRAV	
0.26	Vstupní dveře 1460x2970 Dvoukřídle dveře s proskleným nadsvětlíkem	<p>-Po odstranění druhotných doplňků bude diferencovaně provedeno šetrné chemické očištění povrchu, nebo přebroušení současných povrchových vrstev.</p> <p>-Vysazení olámaných a vyštípaných částí novým materiálem</p> <p>-Praskliny budou vytmeleny</p> <p>-Barevná úprava bude řešena nátěrem krycí barvy podle schváleného barevného schématu objektu na lokálně vytmelený a přebroušený stávající nátěr</p>
	Stav dobrý, opotřebení provozem, celkové restaurování	

MÍSTNOST Č.POLOŽKY	SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV	RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR
0.1-1/K 0.2-2/K 0.2-3/P 0.2-3/K 0.6-4/K	sokl travertin (v = 140), chybí 2 bm 1/K travertinová šambrána niky ÚT schody a poděsta – masiv travertin (drobná odražení) sokl travertin, na jedné straně chybí 5 bm masivní travertinové stupně (5 kusů) travertinová dlažba – drobná poškození	Travertinové kamenné prvky  -Prověření kotvení jednotlivých částí a jejich původnosti -Očištění povrchu a snímání druhotných povrchových vrstev (generátor páry, šetrné chemické čištění, snímací pasty) -Případné zpevnění poškozených částí -Doplnění chybějících částí travertinovým obkladem, který bude svým vzhledem odpovídat původnímu použitému materiálu -Plastické poškození lokálně degradovaných částí umělým materiálem probarvovaným ve hmotě na polyesterové bázi -finální ochranná povrchová úprava

<b>MÍSTNOST Č.POLOŽKY</b>	<b>SPECIFIKACE STAVU A NÁVRH ÚPRAV</b>	<b>RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR</b>
0.4-5/K 0.4-6/K 0.4-7/K 0.4-8/K 0.4-9/K 0.4-10/K 0.4-11/K 2.9-13/K 2.9-14/K 2.9-15/K	Kamenný obklad krbu Kamenný obklad baru Obklad parapetu pod okny Obklad parapetu pod okny Obklad parapetu pod okny Obklad parapetu pod okny Kamenný sokl krbu 2200/400/300 V obkladu nefunkční krb Mramorový parapet poškozený Mramorový parapet poškozený	Jednotlivé postupy budou používány diferencovaně podle povahy poškození, nebo znečištění restaurovaného prvku  -Prověření kotvení jednotlivých částí a jejich původnosti -Staticky poškozené části, u kterých hrozí jejich další poškození, budou rozebrány a zajištěny lepením (s vloženou armaturou). V případech, kdy rozebrání nelze provést bude poškození ponecháno ve své poloze a bude pouze fixováno. -Očištění povrchu a snímání prachových depozit a druhotných povrchových vrstev (generátor páry, šetrné chemické čištění, snímací pasty) -Případné zpevnění poškozených částí -Doplnění chybějících částí -Plastické poškození lokálně degradovaných částí umělým materiálem probarvovaným ve hmotě na polyesterové bázi (mramory, znělec), na minerální bázi. -finální ochranná povrchová úprava