

Plzeň, Tylova 15:

Posouzení odkrytých sond do stropní konstrukcí

Ing. Martina Hřebenářová


Průzkumy objektů, určování dřevokazných škůdců, návrhy sanace, posudky vč. znaleckých,
technologický a poradenský servis v oblasti stavební aplikované chemie,
prodej ekologických přípravků na ochranu dřeva

Petřínská 256/44, 326 00 Plzeň


tel.: 602 837 399; e-mail: hrebenarova@seznam.cz

říjen 2017



Formulář rozboru vzorku



Číslo / označení vzorku:	1 - 2. trám zprava	Foto vzorku: 
Místo odběru vzorku:	Tylova 15, Plzeň	
Datum odběru vzorku:	říjen 2017	
Popis vzorku: Kus dřeva odštípnutý z povrchu konstrukce. Na povrchu vzorku jsou prachové usazeniny. Barva vzorku je ztmavlá, hmotnost i pevnost proti standardu nízké. Vlhkost vzorku je nižší než 16%.		
Výsledek rozboru: Dřevomorka domácí.		Shrnutí: Poškozenou ev. infikovanou část trámu je třeba odstranit v rozsahu poškození ev. infikování s přidáním + 0, 8 m zdravé rezervy. Zkontrolovat, zda pod trámem není pozednice, průběžné prkno, nebo podkladek. Pokud ano, vyjmout ho. Vzniklou kapsu zdiva vyčistit, v prorostlých spárách vyškrábat, omést, prosytit fungicidem - např. typ Bochemit Qb profi. Zpět vracet protězy nespalné. Pokud bude použito dřevo, pak pouze předem tlakově prosycené fungicidem s hloubkou průniku min. 3mm.

Pohled na sondu:



Pohled na jednotlivé trámy ve směru zprava:





Zdivo okolo uložení trámů je viditelně prorostlé dřevomorkou domácí.



V Plzni dne 27. března 2017

Ing. Martina HEDERÁŘOVÁ
 Petřínská 41, 326 00 Plzeň
 tel./fax: 372 346 572
 IČO: 12 46 52 91
 DIČ: CZ6653020902