

**Petr Hartmann**

Restaurátor umělecko řemeslných předmětů z kovů  
Nad stadionem 1317 , 549 01 Nové Město nad Metují  
Tel: 6060 364 426 , 491 483 260

**VĚC : návrh na restaurování kovových dveří**

---

**PAMÁTKA :** Nájemní vila - byt ing. Oskara Semlera ul. Klatovská Plzeň

**RESTAUROVANÝ PŘEDMĚT:** Dvoukřídlové prosklené dveře + rolovací mříž.

**POPIS PAMÁTKY:** Dvoukřídlové otevírací prosklené dveře mají rám z ocelových profilů .  
Ve spodní části je rám zvýšený jako okopník . Dveře jsou opatřeny zámkem na FAB vložku.  
Madlo je z bílé mosazi. Z venkovní strany dveří je původní ocelová rolovací mříž.

**MATERIÁL:** ocel , sklo , bílá mosaz ,

**STAV PAMÁTKY:** Rám dveří je pokryt nečistotami a je opatřen druhotnou barevnou  
vrstvou v černém lesklém odstínu. Původní zasklení se dochovalo pouze na jedné půlce. Na  
skle je nalepená neprůhledná folie. Zámek je nefunkční.

Stav rolovací mříže nebylo možné ověřit . Přesný restaurátorský  
postup bude stanoven až po demontáži mříže.

**KONCEPCE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU:**

Koncepce restaurátorského zásahu vychází ze snahy památku rehabilitovat a vrátit ji  
funkčnost s minimálním zásahem.

**RESTAURÁTORSKÝ NÁVRH :**

1/ Dokumentace a průzkum - fotograficky zdokumentovat stav dveří

2/ Demontáž dveří a mříže.

3/ Převoz - dopravit dveře a mříž na místo restaurování.

4/ Doplňující průzkum: Provést po převozu doplňující průzkum , udělat statigrafický rozbor  
a zkontrolovat množství a rozsah jednotlivých poškození.

5/ Restaurování . - Z povrchu dveří odstranit mechanicky za pomoci chemických  
přípravků nečistoty , a druhotné barevné vrstvy .

- Ze skel odstranit nalepovací folii
- Nahradiť nevhodně doplněné nepůvodní sklo
- Opravit větší mechanické poškození
- Provést novou povrchovou úpravu.

6/ Kolaudace provedených prací a převzetí díla proběhne po dokončení prací v předem  
domluveném termínu všech zainteresovaných stran.

7/ Vypracování rest. zprávy. O restaurování bude podle §10 odstavce 4 prováděcí vyhlášky č.  
66/88 k zákonu o státní památkové péči č. 20/1987Sb. vypracována restaurátorská zpráva s  
fotodokumentací.

25.9.2012

Petr Hartmann

