



UPOZORNĚNÍ :
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU OVĚŘENY ROZMĚRY SE SKUTEČNOSTÍ!
PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ NUTNO PROVĚST REVIZI VŠECH VÝSEK PARAPETU OKEN NAD STŘEŠNÍ ROVINOU V KONFRONTACI VÝŠKY NAVRŽENÝCH SKLADBY, POŽADAVEK JE SNAHOU PŘEDEJTI KOLIZIM V TĚCHTO MÍSTĚCH.
DOKUMENTACE OBSAHUJE POLOUZE REKONSTRUKCI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ!
OBJEDNATEL BYL OBEZNAMEN S NUTNOSTÍ ŘEŠENÍ HROMOSVODU V SOULADU S ČSN EN 62305.
ŘEŠENÍ HROMOSVODU NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE, BUDE ŘEŠENO OBJEDNATELEM SAMOSTATNĚ.
OBJEDNATEL BYL OBEZNAMEN S POŽADAVKEM NA ZAŘÍZENÍ PROTI PADU Z VÝŠKY ČSN EN 795:2013, ČSN EN 517

zodpověděl projektant	Ing. arch. Václav Mastný	vypracoval	Štádler
investor	SOU elektrotechnické, Plzeň, Vajprnická 663/56, Skvrňany, 31800 Plzeň		
akce	objekt KUCHYNĚ A JÍDELNÝ - oprava střechy kat.území SKVRŇANY [722596], č.poz. 2194 Architektonicko stavební řešení		
výkres	Půdorys střechy - nový stav		
datum	04/2021		
stupeň	PDPS		
měřítko	1: 100		
č.výkresu	D.1.1.3		

architektonický ateliér
www.mastny.cz
ATELIER MASTNÝ
nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 Plzeň
tel: 37723992 - mastny@mastny.cz
IČ: 116 20 585
DIČ: 136 995 20649