

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel č.1:			
Název:		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	
IČO:		72053119	
Sídlo:		Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň	
Zadavatel č.2:			
Název:		Městys Kolinec	
IČO:		00255688	
Sídlo:		Kolinec čp. 28, 341 42 Kolinec	
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	3436/22/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/187 Průtah Kolinec			
Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:		122 966 000,00 Kč	
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/187 Průtah Kolinec" v rozsahu projektové dokumentace se soupisem prací a zadávací dokumentace. Jedná se o stavební úpravu průtahu silnice II. třídy v intravilánu obce Kolinec. V rámci stavby je navržena výstavba chodníků, úpravy veřejného osvětlení, odvod srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch, oprava vozovky silnice II/187 a oprava mostu ev.č. 187-007. Dále v rámci rekonstrukce průtahu bude provedena výstavba inženýrských sítí (vodovod, kanalizace).		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:		Z2022-005601	
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)		P21V00000754	
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	17.02.2022	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	

Dotaz č. 1

Žádáme o kontrolu množství a vysvětlení u následujících položek. Pokud je měrná jednotka komplet množství by mělo být celé číslo. Možná kdyby součet všech položek dával dohromady 1,00, ale to nedává.

Je možné, aby zadavatel vysvětlil výpočty množství u těchto položek?

Proč je např. u SO 301.1.1 stejná položka 2x?

SO 301	117	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	0,422
SO 301.1.1	53	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	0,139
SO 301.1.1	54	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	0,110
SO 301.2	65	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	0,110
SO 301.3.1	88	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	0,220
SO 301.4	52	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	0,110

Odpověď na dotaz č. 1:

Investice odvodnění komunikací bude řešeno procentuální sazbou mezi investory Městysem Kolínec a SÚS Plzeňského kraje. Zadavatel zkontroloval množství položek a upravil výkaz výměr, tak aby součet jednotlivých položek byl 1. V SO 301.1.1 byli duplicitní položky vymazány. Zároveň s odpovědí zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz č. 2

Žádáme o kontrolu množství a vysvětlení u následujících položek. Pokud je měrná jednotka komplet množství by mělo být celé číslo. Možná kdyby součet všech položek dával dohromady 1,00, ale to nedává.

Je možné, aby zadavatel vysvětlil výpočty množství u těchto položek?

Proč je např. u SO 301.1.1 stejná položka 2x?

SO 301	118	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	0,422
SO 301.1.1	55	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	0,139
SO 301.1.1	56	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	0,110
SO 301.2	66	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	0,110
SO 301.3.1	89	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	0,220
SO 301.4	53	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	0,110

Odpověď na dotaz č. 2:

Investice odvodnění komunikací bude řešeno procentuální sazbou mezi investory Městysem Kolínec a SÚS Plzeňského kraje. Zadavatel zkontroloval množství položek a upravil výkaz výměr, tak aby součet jednotlivých položek byl 1. V SO 301.1.1 byli duplicitní položky vymazány. Zároveň s odpovědí zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz č. 3

Mohl by zadavatel vysvětlit, jaké další zkoušky PAU se budou v rámci SO inženýrských sítí provádět? Výsledky PAU jsou součástí zadávací dokumentace, budou se provádět nějaké další? Neměly by být všechny zkoušky provedeny před zahájením výběrového řízení?

SO 01.1	126	K	D96 101	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev	kus	1,00
SO 01.2	100	K	D96 101	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev	kus	1,00
SO 01.3	116	K	D96 101	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev	kus	1,00
SO 02/1 n	67	K	D96 101	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev	kus	1,00
SO 02/1 u	79	K	D96 101	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev	kus	1,00
SO 04.4	107	K	D96 101	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev	kus	1,00
SO 05.1	135	K	D96 101	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev	kus	1,00
SO 1-1n	51	K	D96 101	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev	kus	1,00
SO 1-1u	70	K	D96 101	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev	kus	1,00
SO 1-3	66	K	D96 101	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev	kus	1,00

Odpověď na dotaz č. 3::

Stavební objekty inženýrských sítí se dotýkají kromě průtahové komunikace II/187 i místních komunikací. Jedná se o zkoušky na těchto komunikacích, které uchazeči ocení v souladu se soupisem prací.

Dotaz č. 4

Může zadavatel vysvětlit, co se myslí touto položkou?

00	SO	00 Ostatní náklady stavby				
00	D	00	Přípravné a související práce			
00	13	K	13	Aktualizace sítí	kpl	1,00

Odpověď na dotaz č. 4:

Položka č. 13 se vypouští. Aktualizace inženýrských sítí je již obsažena v položce č. 4 v ostatních nákladech. Zároveň s odpovědí zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz č. 5

Žádáme o kontrolu množství a vysvětlení u následujících položek. Pokud je měrná jednotka komplet množství by mělo být celé číslo. Možná kdyby součet všech položek dával dohromady 1,00, ale to nedává.

Je možné, aby zadavatel vysvětlil výpočty množství u těchto položek?

SO 301	102	K	998276101R00	Pomocný a spojovací materiál	kpl	0,422
SO 301.2	62	K	998276101R00	Pomocný a spojovací materiál	kpl	0,110
SO 301.3	40	K	998276101R00	Pomocný a spojovací materiál	kpl	0,064
SO 301.3.1	75	K	998276101R00	Pomocný a spojovací materiál	kpl	0,156
SO 301.4	49	K	998276101R00	Pomocný a spojovací materiál	kpl	0,110

Odpověď na dotaz č. 5:

Investice odvodnění komunikací bude řešeno procentuální sazbou mezi investory Městysem Kolinec a SÚS Plzeňského kraje. Zadavatel zkontroloval množství položek a upravil výkaz výměr, tak aby součet jednotlivých položek byl 1. Zároveň s odpovědí zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz č. 6

Žádáme o kontrolu množství a vysvětlení u následujících položek. Pokud je měrná jednotka komplet množství by mělo být celé číslo. Možná kdyby součet všech položek dával dohromady 1,00, ale to nedává.

Je možné, aby zadavatel vysvětlil výpočty množství u těchto položek?

SO 401.1.1	50	K	998741101R03	Pomocný a spojovací materiál	kpl	0,420
401.2	38	K	998741101R03	Pomocný a spojovací materiál	kpl	0,080
SO 401.3	43	K	998741101R03	Pomocný a spojovací materiál	kpl	0,050
SO 401.4	25	K	998741101R03	Pomocný a spojovací materiál	kpl	0,080

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel zkontroloval množství položek a upravil výkaz výměr, tak aby součet jednotlivých položek byl 1. Zároveň s odpovědí zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.

Zadavatel dále upřesňuje Zadávací dokumentaci v čl. 11. Jistota. Do čl. 11.3 byla doplněna následující věta: „Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky dle § 41 odst. 3 písm. c) ZZVZ, platí pro něj stejné podstatné náležitosti a pravidla jako pro BZ.“

Zároveň byl do zadávací dokumentace přidán čl. 11.5. v následujícím znění:

„11. 5. Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky je účastník povinen v nabídce předložit též potřebné dokumenty k prokázání oprávnění vystavitele pojištění záruky k tomuto aktu, tedy oprávnění k poskytování pojištění záruky v požadované výši. Potřebné dokumenty budou doložené v kopii a na výzvu zadavatele mohou být požadovány v originále.“

Přílohy:

ZD ve znění vysvětlení ZD č. 2

Příloha č. 2 – výkaz výměr – ve znění vysvětlení ZD č. 2

Datum vyhotovení: 22. 2. 2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky