

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	13544/22/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Mosty ev.č. 0277-1, 2, 3 v obci Švihov			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	19 000 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava mostů ev.č. 0277-1, ev.č. 0277-2, ev.č. 0277-3 a opěrné zdi v obci Švihov. Navržené řešení předpokládá odstranění příslušenství mostu a vybourání konstrukčních vrstev na nosnou konstrukci.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P22V00000553		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne		08.06.2022 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	V soupisu prací SO 200 je položka č. 14 – Frézování zpevněných ploch asfaltových. Dle výkazu výměr je uvedeno několik tloušťek frézované vrstvy. Všechny jsou zřejmě 10x větší než bude skutečnost. Opraví zadavatel výkaz výměr a tedy celkové množství frézování?		
2	V soupisu prací SO 203 není uvedena položka týkající se frézování. Vzhledem k požadovaným opravám by tato položka měla být zahrnuta. Doplní zadavatel do soupisů prací položku frézování?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Zadavatel nebude výkaz výměr upravovat - (výpočet výměry = (plocha frézování v řezu 1 + plocha frézování v řezu 2)x 0,5 x vzdálenost řezů).		
ad 2	Zadavatel nebude položku doplňovat - tloušťka živičného krytu na objektu 203 je místy pouze 2cm, z tohoto důvodu je celé odstranění krytu zahrnuto v položce č.10.		
Datum vyhotovení:		09.06.2022	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky