

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.	13667/22/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Mosty ev.č. 0277-1, 2, 3 v obci Švihov			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	19 000 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava mostů ev.č. 0277-1, ev.č. 0277-2, ev.č. 0277-3 a opěrné zdi v obci Švihov. Navržené řešení předpokládá odstranění příslušenství mostu a vybourání konstrukčních vrstev na nosnou konstrukci.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P22V00000553		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel 09.06.2022 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem: dne			
1	Dodavatel žádá o vysvětlení, jakým způsobem má nacenit níže popsané položky. Měrná jednotka uvedená ve výkazu výměr je m³. Dle zkušeností dodavatele má být měrná jednotka výztuže uváděna v tunách. SO201 – položka č. 26 – 333365: VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 0,136x10,4=1,42 M3 SO202 – položka č. 26 - 333365: VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 0,136x10,28=1,4 M3 SO203 – položka č. 26 - 333365: VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 0,136x17,84=2,43 M3		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Jedná se o psanou chybu v soupisu prací. Chybně uvedená měrná jednotka m3 je opravena na tuny. Množství u položky se nemění.		
Příloha č. 1 - soupis prací			
Datum vyhotovení:		09.06.2022	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky