

MO 8.25/7.0/30

II/117




0.640000

KONSTRUKCE VOZOVKY D1–N–1, TDZ IV				
	ACO 11+ PMB 45/80–50	40 mm	ČSN EN 13108–1	
	PS–EK 0,3 kg/m2		ČSN 73 6129	
	ACP 22+ 50/70	100 mm	ČSN EN 13108–1	
	PI–E 1,1 kg/m2		ČSN 73 6129	
	MZK	150 mm	ČSN 73 6126–1	
	ŠD <sub>a</sub>	min. 200 mm	ČSN 73 6126–1	
CELKEM		min. 490 mm		

Edef,2=80MPa	
Edef,2=45MPa	

KONSTRUKCE VOZOVKY D1–N–1, TDZ IV (V PROSTORU ZASTÁVKY)				
	ACO 11+ PMB 45/80–50	40 mm	ČSN EN 13108–1	
	PS–EK 0,3 kg/m2		ČSN 73 6129	
	ACL 22 + 50/70	100 mm	ČSN EN 13108–1	
	PS–EK 0,3 kg/m2		ČSN 73 6129	
	ACP 22 + 50/70	100 mm	ČSN EN 13108–1	
	PI–E 1,1 kg/m2		ČSN 73 6129	
	ŠD <sub>a</sub>	150 mm	ČSN 73 6126–1	
	ŠD <sub>b</sub>	min. 160 mm	ČSN 73 6126–1	
CELKEM		min. 550 mm		

Edef,2=80MPa	
Edef,2=45MPa	



Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	15 810 02	HIP:	Ing. Václav HONZÍK
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Václav HONZÍK
Tech. kontrola:	Ing. Jana DOBYÁŠOVÁ	Vypracoval:	Ing. Václav HONZÍK
377259512, dobyasova@pontex.cz		377259512, honzik@pontex.cz	



Objednatel: SÚS Pl.kraje + Obec Letiny		Kraj: Plzeňský	
Akce: PD – II/117 LETINY PRŮTAH		Datum: 10/2017	
Objekt: S0. 101 REKONSTRUKCE SIL. II/117 ZMĚNA Č.2		Souprava: DSP/PDPS	
Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50		Č. přílohy: 101.4	