




Příloha k č.j.:KRPP-191633-3/ČJ-2015-031106-47 ze dne 26.8.2016
STANOVISKO JE PLATNÉ PRO ÚZEMNÍ PŮSOBNOST DI PLZEŇ-VEŇKOV



IS11a - provedení
dle dopravní situace



IP22 - provedení







LEGENDA:



PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
NAVŘZENÉ V RÁMCI DIO

— OBJÍZDNÁ TRASA PRO VOZIDLA DO 12t

— OBJÍZDNÁ TRASA PRO VOZIDLA NAD 12t



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		
	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
	ING. V. NAJVÁREK <i>V. Najvárek</i>	ING. V. NAJVÁREK <i>V. Najvárek</i>	Místo stavby	DOLANY
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	4A4
	ING. M. LICHTIG <i>M. Lichtig</i>	ING. K. STIEBITZ <i>K. Stiebitz</i>	Datum	06/2016
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Účel	DSP
			Měřítko	
			Č.zakázky	76-15
REKONSTRUKCE MOSTU ev. č. 180-010 POD OBCÍ DOLANY SO 901 – DIO			Číslo kopie	Číslo přílohy
				E.1.2
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ				