


- SEZNAM SO:
- SO 101 ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE II/180
 - SO 201 MOST
 - SO 251 GABIONOVÁ OPĚRNÁ ZĚď
 - SO 901 DIO

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		
	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
	ING. V. NAJVÁREK	ING. V. NAJVÁREK	Místo stavby	DOLANY
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	6A4
	ING. M. LICHTIG	ING. K. STIEBITZ	Datum	06/2016
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel: 284 021 740, fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Účel	DSP
			Měřítka	1:250
			Č. zakázky	76-15
REKONSTRUKCE MOSTU ev. č. 180-010 POD OBCÍ DOLANY SO 101 – ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE II/180			Číslo kopie	Číslo přílohy
				C.1.2
SITUACE				