


IS11a - provedení
dle dopravní situace




IP22 - provedení



LEGENDA:

- IP10a PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRŽENÉ V RÁMCI DIO
- OBJÍZDNÁ TRASA PRO VOZIDLA DO 12t
- OBJÍZDNÁ TRASA PRO VOZIDLA NAD 12t

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		
	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
	ING. V. NAJVÁREK <i>V. Navránek</i>	ING. V. NAJVÁREK <i>V. Navránek</i>	Místo stavby	DOLANY
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	4A4
	ING. M. LICHTIG <i>M. Lichtig</i>	ING. K. STIEBITZ <i>K. Stiebitz</i>	Datum	06/2016
			Účel	DSP
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Měřítko	
			Č.zakázky	76-15
REKONSTRUKCE MOSTU ev. č. 180-010 POD OBCÍ DOLANY SO 901 – DIO			Číslo kopie	Číslo přílohy
				E.1.2
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ				