



### **Výměna balkonových sestav ve 2. až 5.NP - pavilon 3**

Pohled na sestavu z interiéru



Předmětem výměny je demontáž stávajících nevyhovujících ocelových dvoukřídlých dveří na chodbě v suterénu objektu.

Tato sestava bude nahrazena novou sestavou plastovou ve stejném členění - dle výpisu prvků.

Veškeré rozměry prvků je potřeba před zahájením prací ověřit na místě zaměření.