



LEGENDA

Stávající stav :

- stávající vozovka
- rodinné domy
- stávající mostní římsy
- hrana stávající vozovky
- stávající oplocení
- dno příkopu a svahy příkopu
- hranice stávajících pozemků KN
- hranice katastrálních území
- číslo stavebních parcel
- 1264
- číslo stavebních parcel
- stávající strom

Nový stav :

- napojení na stávající vozovku – asfalt AC011–50mm
- Oprava vozovky – KONSTRUKCE I – asfalt
- dlažba z lomového kamene do betonu C20/25
- nepevněná krajnice ŠD 0/32–120mm
- Pročištění stávajících příkopů
- Obec Terešov, Mlečice – dešťová kan
- uliční vpust – dešťová kanalizace
- Obec Mlečice – splašková kanalizace
- revizní šachta – splašková kanalizace
- Obec Mlečice – vodovodní řád
- ČEZ Distribuce a.s. – VN nadzemní
- ČEZ Distribuce a.s. – NN podzemní
- ČEZ Distribuce a.s. – NN nadzemní
- ČEZ Distribuce a.s. – Sploup NN
- ČEZ Distribuce a.s. – lampa veřejné
- Telefonika O2 a.s. – DOK
- Telefonika O2 a.s. – matalické veden
- Telefonika O2 a.s. – nadzemní veden
- Telefonika O2 a.s. – sloup
- hrana opravovan
- krajnice ze šter
- osa komunikace
- ošetření pracovn
- podélná drenáž
- silniční ocelové
- stávající svislé c

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH A BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽADAT SPRÁVCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O VYTÝČENÍ JEJICH POLOHY A ZEMNÍ PRÁCE V JEJICH BLÍZKOSTI PROVÁDĚT ZA DOHLEDU SPRÁVCE ING. SÍTÍ. – ČSN 7:

Zodpovědný projektant: Ing. Kamil Hrbek	Renata Hrbí Lubná 13 270 36 Lubná u Rak	
Vypracoval a kreslil: Renata Hrbková		
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň		
Obec: Terešov, Mlečice	Okres: Rokycany	Datum: 11 / 201
Akce: II/235 Terešovská Huť - Mlečice		Stupeň PD: PDPS
		Formát: 9 x A4
		Měřítko: 1 : 500
Výkres: SO 102 - Situace km 1,240 až 1,684 30		Paré: C.2.6.