



LEGENDA

- Stávající stav :**
- stávající vozovka
 - rodinné domy
 - stávající mostní římsy
 - hrana stávající vozovky
 - stávající oplocení
 - dno příkopu a svahy příkopu
 - hranice stávajících pozemků KN
 - hranice katastrálních území
 - 1954 čísla stavebních parcel
 - 1264 čísla stavebních parcel
 - stávající strom
- Obec Terešov, Mlečice – dešťová kan.
Obec Mlečice – splašková kanalizace
Obec Mlečice – vodovodní řád
ČEZ Distribuce a.s. – VN nadzemní
ČEZ Distribuce a.s. – NN nadzemní
ČEZ Distribuce a.s. – Sploup NN
ČEZ Distribuce a.s. – lampa veřejněh
Telefonika O2 a.s. – DOK
Telefonika O2 a.s. – matalické veden
Telefonika O2 a.s. – nadzemní veden
Telefonika O2 a.s. – sloup

- Nový stav :**
- napojení na stávající vozovku – asfalt AC011–50mm
 - Oprava vozovky – KONSTRUKCE 1 – asfalt
 - dlažba z lamového kamene do betonu C20/25
 - chodník–KLASIKO 6cm, šedě
 - hmot. prvky–KLASIKO 6cm, nevidam., červeně
 - vjezd–KLASIKO 8cm, šedě
 - nezpevněná krajnice ŠD O/32–120mm
 - Pročištěný stávajících příkopů
 - hrana opravovan
 - krajnice ze štěrku
 - osa komunikace
 - ošetření pracovní
 - podélná drenáž l
 - silniční ocelové
 - obrubníky BEST
 - obrubníky BEST
 - obrubník BEST L
 - stávající svíslé d

POZNÁMKA:
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH A BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽADAT
SPRÁVCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O VYTÝČENÍ JEJICH POLOHY A ZEMNÍ PRÁCE
V JEJICH BLÍZKOSTI PROVÁDĚT ZA DOHLEDU SPRÁVČŮ ING. SÍTÍ. – ČSN 7:

Zodpovědný projektant: Ing. Kamil Hrbek		Renata Hrbk Lubná 13 270 36 Lubná u Rak
Výpracoval a kreslil: Renata Hrbková		
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň		
Obec: Terešov, Mlečice	Okres: Rokycany	
Akce:		Datum: 11 / 201
II/235 Terešovská Hut' - Mlečice		Stupeň PD: PDPS
		Formát: 9 x A4
		Měřítko: 1 : 500
Výkres:		Výkres č.: Paré:
SO 101 - Situace km 0,000 až 0,600		C.2.1.