

- Ⓐ varianta č.1 – oprava vrat  
 demontáž  
 vyrovnání – výměna nosných převážně profilů L 60x5 v rozsahu 30%  
 výměna plechů tl. 2mm – spodní část na výšku 75cm  
 oprava pantů – 8ks/vrata (50% nefunkčních)  
 odrezivění + nátěr  
 zpětná montáž  
 odrezivění + nátěr příslušejících sloupků a paždíku

varianta č.2 – výměna vrat  
 nové sekční s motorovým pohonem a dálkovým ovládáním



vypracoval: Ing. Pavel Spisar	podpis:	datum: 29.08.2013	Ing. Pavel Spisar PÁJASTUDIO Gagarinova 935 349 01 STŘÍBRO IČO: 68828772	
objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			stupeň:	DVD
akce: Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Vysočany			formát:	A3
obsah: PŮDORYS		měřítko: 1:100	paré č.:	příloha č.: 2

pohled od východu

zvýšení dveří o 200mm z 3600 na 3800mm  
 – posunutí paždíku  
 – odříznutí plechů opláštění  
 – zvýšení křídel dveří

demontáž a zpětná montáž žlabů  
 oprava žlabů a svodů  
 oprava háků – spádovat 1%

Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

pohled od západu

demontáž a zpětná montáž žlabů  
 oprava žlabů a svodů  
 oprava háků – spádovat 1%

Ⓑ

Ⓐ varianta č.1 – oprava vrat  
 demontáž  
 vyrovnaní – výměna nosných převážně profilů L 60x5 v rozsahu 30%  
 výměna plechů tl. 2mm – spodní část na výšku 75cm  
 oprava pantů – 8ks/vrata (50% nefunkčních)  
 odrezivění + nátěr  
 zpětná montáž  
 odrezivění + nátěr příslušejících sloupků a paždíku


Ⓑ oprava hliníkového opláštění  
 otvory (díry) v tabulích plochy 15% z celkového opláštění  
 313m<sup>2</sup> tj. 47m<sup>2</sup>

varianta č.2 – výměna vrat  
 nové sekční s motorovým pohonem a dálkovým ovládáním







vypracoval: <b>Ing. Pavel Spisar</b>	podpis: <i>PS</i>	datum: <b>29.08.2013</b>	Ing. Pavel Spisar <b>PÁJASTUDIO</b> Gagarinova 935 349 01 STŘÍBRO IČO: 68828772	
objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			stupeň: DVD	
akce: Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Vysočany			formát: A3	
obsah: <b>POHLEDY</b>		měřítko: <b>1:100</b>	paré č.:	příloha č.: <b>3</b>

pohled od severu




pohled od jihu




	vypracoval: Ing. Pavel Spisar	podpis: 	datum: 29.08.2013	Ing. Pavel Spisar <b>PÁJASTUDIO</b> Gagarinova 935 349 01 STŘÍBRO IČO: 68828772	
	objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			stupeň: DVD	
	akce: Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Vysočany			formát: A3	
	obsah: POHLEDY, ŘEZ		měřítko: 1:100		paré č.: příloha č.: <b>4</b>





vypracoval: Ing. Pavel Spisar	podpis:	datum: 29.08.2013	Ing. Pavel Spisar PÁJASTUDIO Gagarinova 935 349 01 STŘÍBRO IČO: 68828772	
objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň			stupeň: DVD	
akce: Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Vysočany			formát: A3	
obsah: DETAIL 1		měřítko: 1:25	paré č.:	příloha č.: 5



	vypracoval:	Ing. Pavel Spisar	podpis:		datum:	29.08.2013	Ing. Pavel Spisar <b>PÁJASTUDIO</b> Gagarinova 935 349 01 STŘÍBRO IČO: 68828772	
	objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň						stupeň: DVD	
	akce: Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na středisku Vysočany						formát: A3	
	obsah: DETAIL 2, 3				měřítko: 1:25		paré č.:	příloha č.: 6