


II/169 HORAŽDOVICE - RABÍ - SUŠICE, 2.úsek
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 2. DÍL 1:1000
SO 102 STAVEBNÍ ÚPRAVA VOZOVKY km 7,357 - 9,867



AKCE II/169 HORAŽDOVICE - RABÍ - SUŠICE, 2.úsek	
STUPĚŇ PD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
OBJEDNATEL SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ	
ZHOTOVITEL SHB, AKCIOVÁ SPOLEČNOST MASNA 1493/8, 702 00 OSTRAVA	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. ERICH KONEČNÝ	

B
SO 102

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpiv		ZHOTOVITEL ČÁSTI PD 	
VEDOUcí PROJEKTANT BC. KOZERA		KONTROLOVAL ING. KONEČNÝ 	
VYPRACOVAL BC. KOZERA			
KOP: PLZEŇSKÝ KÓ: RABÍ, ČEPICE, DOBRŠÍN, SUŠICE NAD OTAVOU		DATUM ČERVENEC 2014	
NÁZEV OBJEKTU SO 102 Stavební úprava vozovky km 7,357 - 9,867		FORMÁT 10 A4	Č. ZAKÁZKY 5/13 144
PŘÍLOH: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 2. DÍL		ČÍS. SOUPRAVY 6.2	ČÍS. VÝKRESU 6.2