



UPOZORNĚNÍ :

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU OVĚŘENY ROZMĚRY SE SKUTEČNOSTÍ!!

PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ NUTNO PROVÉST REVIZI VŠECH VÝSEK PARAPETŮ OKEN NAD STŘEŠNÍ ROVINOU V KONFRONTACI VÝŠKY NAVRŽENÝCH SKLADĚJ. POŽADAVEK JE SNAHOU PŘEDEJTI KOLIZIM V TĚCHTO MÍSTĚCH.

DOKUMENTACE OBSAHUJE POUZE REKONSTRUKCI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ!

OBJEDNATEL BYL OBEZNAMEN S NUTNOSTÍ ŘEŠENÍ HROMOSVODU V SOULADU S ČSN EN 62305.

ŘEŠENÍ HROMOSVODU NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE. BUDE ŘEŠENO OBJEDNATELEM SAMOSTATNĚ.

OBJEDNATEL BYL OBEZNAMEN S POŽADAVKEM NA ZAŘÍZENÍ PROTI PADU Z VÝŠKY ČSN EN 795:2013, ČSN EN 517

zodpověděl	Ing. arch. Václav Mastný	vypracoval	Štádler
projektant			
investor	SOU elektrotechnické, Plzeň, Vojprnická 663/56, Skvrňany, 31800 Plzeň		
akce	objekt KUCHYŇNĚ A JÍDELNY - oprava střechy kat.území SKVRŇANY [722596], č.poz. 2194 Architektonicko stavební řešení		
výkres	Půdorys střechy - soutisk původní a nový stav		

architektonický  
atelér  
mastný

www.mastny.cz

ATELÉR MASNÝ  
nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 Plzeň  
tel: 37723992 - mastny@mastny.cz  
IČ: 116 20 585  
DIČ: CZ1809720649

datum  
04/2021

stupeň  
PDPS

měřítko  
1: 100

č.výkresu  
D.1.1.4