



II/193 Úněšov - Nečtiny (úsek 2 Plachtín - Nečtiny) - situace opravy část 10/11 1:750



II/193 Úněšov - Nečtiny (úsek 2 Plachtín - Nečtiny) - situace opravy část 11/11 1:750



- LEGENDA:
- Napojení na stávající výšku vozovky
 - Povrchová oprava sil. II/193 TYP 1b
 - Povrchová oprava sil. II/193 TYP 2
 - Napojení jednotlivých typů oprav (cca 15 m)
 - Povrchová oprava v prostoru mostu ev. č. 193-009, včetně napojení na TYP 1b (viz. TZ, bod 3)
 - Dosypání krajnic a přilehlých sjezdů frézovanou drtí (šlérkodrtí)
 - Směrové sloupky
 - Hranice KÚ
 - Hranice parcel KN
 - opravovaná komunikace

		akce: POVRCHOVÁ OPRAVA KOMUNKACE II/193 ÚNĚŠOV + NEČTINY - úsek 2	
HP: Ing. O. Janout, Ing. J. Korelus, projektstudio8 s.r.o.		místo stavby: Silnice II tř. č. 193, úsek Plachtín (intr.) - Hrad Nečtiny (intr.) - Nečtiny	
autor:		k.ú.: Březín, Plachtín, Hrad Nečtiny, Nečtiny	
zodp. projektant: Ing. O. Janout		zastavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace	
vypracoval: Ing. O. Janout, M. Onačička DIS.		Škroupova 18, 306 13 Plzeň	
časlo zakázky: 17-610		část: STAVEBNÍ ČÁST	
datum: 04/2022		obsah: SITUACE OPRAVY, část 10 / 11 / 11 (úsek 2)	
časlo přílohy: 2.B.1.2		mřítko: 1:750	