

1. SOUČASNÝ TVAR ŠTÍTŮ PONECHAT
/ATIKA SE NEBUDE OBNOVOVAT/

POZOR!
RESTAURÁTOR. PRŮZKUMEM PROVEŘIT
návaznost římsy???

3. OMÍTANÉ PLOCHY /VÁPENNÉ OMÍTKY/
LÍC OMÍTKY - OBNOVIT PŮVODNÍ ÚROVEŇ

4. OBNOVIT DVOJITÁ OKNA
tzn. DOPLNIT I VNĚJŠÍ OKNA
OBNOVIT PŮVODNÍ TVAR ŠAMBRÁN

5. PŘEDPOKLAD OBNOVY VSTUPŮ
TZN. NOVÉ VSTUP DVEŘE + DVEŘNICE

OPRAVA PORTÁLŮ v
RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU

OBNOVIT OMÍTANÝ SOKL

DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ STUPEŇ

2.

OPRAVIT a DOPLNIT ŘÍMSU
ZMĚNIT KOTLÍK A SVOD

5.

PŘEDPOKLAD OBNOVY VSTUPŮ
TZN. NOVÉ VSTUP DVEŘE + DVEŘNICE
tvarosloví dveří bude upřesněno dle využití prostor

3.

OMÍTANÉ PLOCHY /VÁPENNÉ OMÍTKY/
LÍC OMÍTKY - OBNOVIT PŮVODNÍ ÚROVEŇ
/původní úroveň líce je patrný na portálech,
které původně předstupovali cca o 2 cm před plochy fasády/

7.

FRAGMENT GOTICKÉHO PORTÁLU
ZAFIXOVAT V RESTAUR. REŽIMU A NIKU ZAZDÍT

6.

OPRAVA PORTÁLU V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU
+ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

PONECHÁNÍ SOUČASNÉHO TVARU ŠTÍTŮ

OBNOVA VZHLEDU Z ROKU 1919



v.č. 4

Plzeň, Pražská 86/16
KONCEPCE CELKOVÉ OPRAVY_1:80
Ing.arch. Martin Kondr 05/2024