VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Měřítko - 1:50

SILNICE II/180 - Nýřany (U Mexika)
extravilán



5/ POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ZE SMĚSI ACO 11+ PMB (45/80-65) V MIN. TL. 50 mm (ČSN 736121)
4/ PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU MODIF. PS-CP min. 0,3 kg/m² (ČSN 736129, TKP kap. 26)
3/ POKLÁDKA LOŽNÍ VRSTVY S FUNKCÍ VYROVNÁVKY ZE SMĚSI ACL 16S PMB (25/55-60) TL. 60 mm (ČSN 736121)
2/ PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU PS-C min. 0,4 kg/m² (ČSN 736129, TKP kap. 26)
1/ ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV V TL. 110 mm S VYČIŠTĚNÍM A VYROVNÁNÍM PROFILU*
0/ ODSTRANĚNÍ NADBYTEČNÉHO MATERIÁLU Z KRAJNIC SEŘÍZNUTÍM A JEHO ODVOZ, OPRAVY PORUCH ODVODNĚNÍ (ZANESENÉ PŘÍKOPY, APOD.)

*) PO ODFRÉZOVÁNÍ AC VRSTEV BUDE PROVEDENA PROHLÍDKA STAVU ZA ÚČELEM VÝBĚRU MÍST K LOKÁLNÍM OPRAVÁM. DLE SKUTEČNÉHO STAVU BUDE PROVEDENA SANACE TRHLIN A SPÁR V SOULADU S TP 115. PŘÍPADNĚ BUDOU PROVEDENY SANACE PODLOŽÍ (ODFRÉZOVÁNÍ DALŠÍCH 50 mm + NOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘIK A DOPLNĚNÍ ACP 16+ TL. 50 mm S FUNKCÍ VYROVNÁVKY).

**) V PROSTORU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY BUDE PROVEDENA OPRAVA DLÁŽDĚNÍ STŘEDOVÉHO PRSTENCE S OSAZENÍM DO BET. LOŽE A CEMENTOBETONOVOU ZÁLIVKOU SPÁR. VYMĚNĚNY BUDOU TÉŽ POŠKOZENÉ BET. OBRUBY V PROSTORU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY (BET. OBRUBA NAPŘ. BEST MONO I S BET. PŘÍDLAŽBOU A OSAZENÍM DO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU).

***) V PROSTORU NA MOSTNÍ KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO POUZE ODFRÉZOVÁNÍ AC VRSTEV V TL. 50 mm A NOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘIK A POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY VIZ. BODY 4 A 5.

Poznámka:
- Vyobrazené vzorové řezy platí pro přímé úseky se střechovitým sklonem.
- Ve směrových obloucích bude provedeno klopení vozovky na jednostranný dostředný sklon a rozšíření vozovky, dle průběhu stávající komunikace.
- V rámci opravy komunikace bude provedeno vyčištění stávajících příkopů tak, aby byl zajištěn plynulý odtok vody.
- Před zahájením veškerých zemních prací nutno požádat správce veškerých podzemních sítí o vytyčení jejich zařízení v terénu!
- Nezpevněná krajnice bude provedena dle VL 1 pro pozemní komunikace se snížením o 3 cm vůči zpevněné části, aby při provozu nedošlo k převýšení nezpevněné krajnice.

SG GEOTECHNIKA.	SG Geotechnika a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha 5				
Objednatel:	**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**				
Název zakázky:	**"II/180 - Nýřany (U Mexika), povchová oprava"**				
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválila:	Měřítko:	Stupeň:	Datum:
24.0297.262Z24	**Václav Fiala**	**Ing. I. Novotná**	**1 : 50**	**PDPS**	**11/2024**
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ					Číslo přílohy: **D.1**