


SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ č. 3
M 1:500




LEGENDA PLOCH:

- VOZOVKA - KONSTRUKCE "A"
- VOZOVKA - OPRAVA ORBUS. VRSTV
- VOZOVKA - KONSTRUKCE "B"
- VOZOVKA - SANACE AZ
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- R-MATERIÁL
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- VÝKOPY
- NÁSPY

POZNÁMKY:
- SMĚROVÉ SLOUPKY V PROSTORU NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE BUDOU
OSAŽENY V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 73 6101. BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE
V PŘÍLOZE D.101.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PONECHAT
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANIT
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘESUN

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 <div>PRIME-COM s.r.o. Stavoprávního oddělení 326 00 Píseň IČ: +420 773 446 723 E-mail: info@prime-com.cz IČO: 07172769 DIČ: CZ07172769</div>	
kolektiv		Ing. J. Bihary	Ing. J. Bihary		
OBEC, KRAJ: Svržno, Bělá nad Radbuzou; Plzeňský kraj				STUPEŇ PD	PDP
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.				DATUM	03/2023
AKCE: II/195 a II/197 SVRŽNO - BĚLÁ NAD RADBUZOU, OPRAVA				ČÍSLO ZAKÁZKY	22PC10
				MĚŘÍTKO	1 : 500
OBSAH:				ČÍSLO PŘÍLOHY	PARE ČÍSLO
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ č. 3					C.4c