










SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ M 1:250




LEGENDA PLOCH:

	KONSTRUKCE VOZOVKY
	ODSTUPŇOVÁNÍ KONSTR. VRSTEV
	DLAŽBA KAMENNÁ
	CHODNÍK / VJEZD
	CHODNÍK - PŘESKLÁDÁNÍ
	DLAŽBA S RELIÉFNÍ ÚPR. POVRCHU
	BETONOVÉ KONSTRUKCE
	ZELEŇ

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

	NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PONECHAT
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANIT
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘESUN

VYPRACOVANÉ	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 <div>PRIME-COM s.r.o. Sladkovského 545/13 326 00 Plzeň Tel: +420 773 646 723 E-mail: info@prime-com.cz IČO: 07772769 DIČ: CZ07772769</div>	
kolektiv	Ing. J. Bihary	Ing. J. Bihary		
OBEC, KRAJ: Starý Plzenec; Plzeňský kraj				
OBJEDNATEL: Město Starý Plzenec			STUPEŇ PD	DUSP, DPDS
AKCE: STARÝ PLZENEC - ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY NA SILNICI II/180 A ULIC HEREJKOVA A RAIŠOVA			DATUM	09/2021
			ČÍSLO ZAKÁZKY	20PC14
			MĚŘÍTKO	1 : 250
OBSAH: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO
			C.4	