

VÁŠ DOPIS ZN.: Rokycansko/DSP/JR

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 279/18

VYŘIZUJE: Peroutka

TEL.: 371 781330

FAX.: 371 781330

E-MAIL: podatelna@obecosek.cz

Royal HaskoningDHV
HaskoningDHV Czech Republic
spol. s r. o.
Ing. Jan Rambousek
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

DATUM: 18. 7. 2018

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5

Vážený pane inženýre,

k předložené dokumentaci máme prozatím tyto připomínky:

1. Křižovatka SO 111 - napojení do zemědělského areálu - s odvoláním na osobní jednání na Obecním úřadu v Oseku za účasti Mgr. Seifertové - požadujeme rozšířit tento sjezd SO 111.
2. Křižovatka SO 106 na Nový Dvůr a SO 107 do Oseka - ve dvou přílohách č. 1 zasíláme situaci současného stavu zatrubněných toků a otevřeného toku Oseckého potoka, procházejících okolo křižovatky. V plánovaném převedení toku Oseckého potoka není zřejmě řešen přítok ze zatrubněného toku bývalé rokle, který je při přívalových srážkách silnější než hlavní tok Oseckého potoka. Do tohoto toku se stahuje voda až od komunikace, která vede směr Březina.
3. Dále upozorňujeme na to, že cca na 4,0 až 4,3 km nové trasy je lán pole se značným svahem, ze kterého se při dlouhodobějších a přívalových srážkách řítí velké množství vody, která stéká do Oseckého potoka. Při přívalových srážkách se před vtokem do Oseckého potoka tvoří na poli rybník. Z dokumentace ke stavebnímu povolení není zřejmé, jak se voda dostane do potoka přes novou trasu, která je v této části území zvýšená na náspu, tedy vytvoří přehradu, ve které se voda zadrží a nebude moci odtéct do potoka.
4. V dokumentaci není zakreslen odtok (výpust) z požární nádrže (z p. č. 472/5 v k. ú. Osek u Rokycan). V příloze č. 2 je vyznačena přibližná trasa.

S pozdravem

Jaroslav Peroutka
starosta