

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR INVESTIC A MAJETKU**  
**Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše č.j.: Pk-IM/2152/20

Spis. zn.:

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Vodohospodářská společnost Sokolov,  
s.r.o.

k rukám pí Ing. Radky Perlíkové  
Stehlíkova 131/2

337 01 Rokycany

Vyřizuje: Zdenek Bernášek

Tel.: 420 377 195 236

E-mail: zdenek.bernasek@plzensky-kraj.cz

Datum: 14. září 2020

## S d ě l e n í

Dobrý den,


areál, nacházející se v Rokycanech, v ulici Mládežníků 228 je majetkem Plzeňského kraje. Celý předmětný areál byl dán (vlastníkem) do užívání SOU lesnické a zemědělské, Rokycany. Po zániku SOU nastává situace kdy :

- vstupní objekt – bývalá "Hospodářská škola" je ve správě Západočeského muzea, p.o a dnes budova slouží jako depozitář a badatelna. V daném objektu se nachází plynoměr, vodoměr i elektroměr a to pro výše uvedený celý areál (bývalé SOU).
- dvůr i jednotlivé objekty zde se nacházející byly dány (vlastníkem) do užívání Střednímu odbornému učilišti, Rokycany, Jeřabinová 96 (jedná se šatny, dílny, sociální zařízení, garáže apod.

Z uvedeného je zřejmé, že daný areál užívají dva subjekty, jejichž zřizovatelem je sice Plzeňský kraj, ale ani jeden z nich nemá ve své hlavní činnosti obchodování s energiemi. Takže by nemělo docházet ani k přefakturování úhrady za spotřebované energie těmito organizacemi. Dalším problémem je skutečnost, že v případě, že SOU, Rokycany, Jeřabinová potřebuje uzavřít vodu plyn či elektřinu, musí se dostat do budovy Zpč muzea, p.o. V případě, že není přítomen správce objektu, popř. mimo prac. dobu, je nezbytné volat příslušného pracovníka hospodářské správy Zpč muzea, p.o. do Plzně. Tento postup je administrativně i ekonomicky velmi náročný, ale vzhledem k finanční hodnotě uložených sbírkových předmětů, musí být dodržena všechna bezpečnostní hlediska. Toto jsou rozhodně pádné důvody opodstatňující přívodu a měření jednotlivých energií pro již zmíněné organizace.

Zároveň se na Vás obracíme s žádostí zda by Vaše firma nebyla schopna zjistit místo úniku vody z vodovodního potrubí. K úniku musí docházet (na dvorní, nezastavěné ploše) mezi vstupním objektem Zpč muzea, p.o. a objekty SOU, Rokycany, Jeřabinová.

Předem děkuji za pochopení a vstřícnost.



**JUDr. Michal Bouřa, MBA**  
vedoucí odboru investic a majetku