

Ukončení vláken DKO na na optických rozvaděčích


### UMÍSTĚNÍ ODF VE STOJANU RSU HEŘMANOVA HUŤ

#### SCHEMA ZAPOJENÍ

- 1 – 2 HENU9 H. Sekyřany  
3 – 4 HENU6 Přehýšov  
5 – 6 rez. v SOK IV/01



- 1 – 12 SITE TMCZ Heřmanova Huť KOTS:BS:5  
13 – 16 hala STEELCASE  
17 – 20 NEUMATIC  
21 – 24 rez. v SOR IV/02  
25 – 30 LINDE  
31 – 32 HALA F KOTS:BS:11  
33 – 34 HALA H2 KOTS:BS:10  
35 – 38 rez. SOR IV/03  
39 – 48 rez. SOR IV/02
- 1 – 6 Stölzle Union  
7 – 12 SITE PSHHU




ODF – LST1U-072/7 E2000/SC

- 1-2 RVDSL HENU10 347.CAB H.Huť – RVDSL HENU10  
3-6 rez. v SOKIV/01 ODF – ORMPU1



ODF 024 E – 2000 APC

- 1-4 Portál D5-104,3km, 5-24 rez. ODF – LSC 2U – 024/5



ODF 024 E – 2000 APC

- 1-24 Nýřany ODF – LSC 2U – 024/5



ODF 024 E – 2000 APC



1a,1b – Nýřany 3a,3b – Ostrov u St. 5a,5b – HENU10  
2a,2b – D5

P02