


SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ č. 5
M 1:500




LEGENDA PLOCH:

	VOZOVKA - KONSTRUKCE "A"
	VOZOVKA - KONSTRUKCE "B"
	NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
	ZELEŇ
	VÝKOPY
	DLAŽBA KAMENNÁ
	VOZOVKA - VJEZD

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

	NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PONECHAT
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANIT
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘESUN

VYPRACOVAL		PROJEKTANT		KONTROLOVAL		<div><div>PRIME-COM s.r.o. Stavkovského 545/13 325 00 Písek Tel: +420 773 646 723 E-mail: info@prime-com.cz ICO: 07727269 DIČ: CZ07727269</div></div>	
kolektiv		Ing. J. Bihary		Ing. J. Bihary			
OBEC, KRAJ:		Všeruby, Pomezí; Plzeňský kraj					
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.						STUPEŇ PD	
AKCE: II/190 VŠERUBY - POMEZÍ - OPRAVA						PDPS	
						DATUM	
						06/2024	
						ČÍSLO ZAKÁZKY	
						23PC11	
						MĚŘÍTKO	
						1 : 500	
OBSAH:						ČÍSLO PŘÍLOHY	
						PARE ČÍSLO	
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ č. 5						C.4e	