


SO 102
PODÉLNÝ PROFIL
OSA 102, 1. část
M 1:1000/100



SO102

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
kollektiv	Ing. Jan Bihary	Ing. Jan Bihary

OBECE: KRAJ:	Všeruby, Pomezí, Hryšov, Plzeňský kraj
OBJEDNATEL:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
AKCE:	
OBSAH:	SO 102 - SILNICE III/19011 PODÉLNÝ PROFIL - OSA 102, 1. ČÁST

STUPEŇ PD	PDPS
DATUM	06/2024
ČÍSLO ZAKÁZKY	23PC11
MĚŘITKO	1 : 1000/100
ČÍSLO PRÍLOHY	PARE ČÍSLO

D.102.3a

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

PRIME.COM[®]
Státní úřad
602 00 Plzeň
Tel: +420 373 646 723
E-mail: info@prime-com.cz
ICO: 07732969 DIČ: CZ07732969