

DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBLÍN,
příspěvková organizace

Došlo dne: 16-09-2024

Č.j.: 628/2024 Zapsal: 0
Počet příl. DS



HZSPX00B5T2B



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Územní odbor Rokycany

Komenského 29, 337 01 Rokycany

Č. j.: HSPM- 1879-5/2024 RO
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: por. Ing. Petra Moulisová
Tel.: 950 325 154
E-mail: petra.moulisova@hzscr.cz

Datum: 12. 8. 2024

Adresát:
**Domov sociálních služeb Liblín,
příspěvková organizace**

Liblín čp. 1, 331 41 Kralovice

SDĚLENÍ

Název stavby:

Stavební úpravy jižní terasy DSS Liblín

Místo stavby:

č. p. 1, 331 41 Liblín

k. ú.: Liblín, parc. č. st. 1/1

Stavebník:

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, IČO 48379794

č. p. 1, 331 41 Liblín

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Antonín Švehla, ČKAIT 0201367

datum: 4/2024

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS PLK“) vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto sdělení. HZS PLK jako příslušný správní úřad podle § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 9. 8. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k výše uvedené dokumentaci. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že předmětem žádosti je stavba kategorie 0 podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), u které se v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

Tel.: 950 325 011
E-mail: plk.podatelna.ro@hzscr.cz

Datová schránka: p36ab6k
<http://www.hzspk.cz>

IČO: 70883378
Číslo účtu: 19-7243881/0710

HZS PLK posoudil výše uvedenou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie 0, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde o stavbu udržovacích prací nebo stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 2 vyhlášky o kategorizaci staveb.

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti HZS PLK podle § 154 a násl. správního řádu k žádosti o vydání závazného stanoviska sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS PLK není s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Dr. Petr Špelina
ředitel územního odboru
úřední osoba