

 <b>RAVAL</b> projekt v.o.s. HOUSKOVA 16, 326 00 P L Z E Ň telefon, fax : 377 444 444 telefon : 377 448 514	VYPRACOVAL : Ing. Aleš Kacerovský		
	OPDOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. VALKO		
OBEC : Domažlice	KRAJ : Plzeňský		
INVESTOR : Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Erbenaova 184, 344 01 Domažlice			
ARCHITEKT :	ZMĚNA DATUM PODPIS		
PROJEKT : <b>OPRAVA KROVU A VÝMĚNA KRYTINY</b> <b>Objekt domova mládeže</b> <b>ulice B.Němčovic 116, Domažlice</b> D.11/ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	IČO : 49194852 FORMÁT : 1200x594 DATUM : 11/2014 STUPEŇ : 105 C. ZAKÁZKY : 190/14 MĚŘITKO : 1 : 50		
	C. PŘÍLOHY :		
	PŘÍLOHA :		
	KROV – STÁVAJÍCÍ STAV A ÚPRAVY		
	b.1		

- napadená místa dle přík. průzkumu, výměna
- 1 výměna pozednice (napadení + min. 0,3m)
- 2 min. 2 místa uložení zapuštěných vazných trámů zkontrolovat
- 3 trvale odkrytí zazděných sloupků dle možnosti
- 4 kontrola zhlaví všech viditelných vazných trámů, trvale uvolnit zazdění
- 5 zatékání - náhrada celé krokvě, výměna bednění
- 6 zatékání - náhrada části krokvě, výměna bednění

- uvolnit, vyčistit a zkontrolovat patu krovu (za pozdění)
- uvolnit zážné sloupky, prověřit stav
- pozdější oděst od maltové omáčky, v místě poskožení pozdění prověřit i stav sousedících žvýv kroků, pozdější výměnit žvýv v délce poskožení v zřevu nejméně 0,3m, zřevu související s poskoženou pozdění vyčistit, zřevy šav vyškrtat, prověřit fungování, demontovat
- po celé délce kontrolu provést po 1-1,5m malou za účelem kontroly odvrácených stran pozdění
- provést kontrolu zhlaví vazných trámů nad podlahou, uvolnit zhlaví
- provést kontrolu zhlaví zapuštěných vazných trámů 2m z místech, pokud by bylo nutné zhlaví odvrátit, oděst i ostatní místa
- po sejmání krovu zkontrolovat stav bednění, pozdější částeč výměnit, zkontrolovat i konstrukce krovu v těchto místech (uvážováno 20% výměny bednění u uterutější střechy a 100% u plechových střech)
- bednění oboustranné celoplošné okázem
- provést lesklé opravy všech poskožených konstrukcí krovu
- odstranit všechny natěry krovu (ukruti, prolézátky apod.)
- všechny střešní i nové konstrukce mechanicky očistit a ošetřit fungicidním přípravkem (pro třídu ohrožení je EN335\_3)

**Po vyklizení krovu a zpřístupnění jeho nyní nepřístupných částí provést podrobný průzkum stavu krovu !!!**

